SENCOR®

SCA CAP201

Kondenzátor

INSTALACE

1. Zapojte napájecí vodič zesilovače do vstupu na kladnou (+) svorku kondenzátoru.
2. Zapojte uzemněný vodič do záporné (-) svorky kondenzátoru.
3. Připojte napájecí vodič z baterie. Pomocí dodávaného rezistoru můžete kondenzátor nabít.
4. Jakmile je kondenzátor nabitý, zapojte kladný napájecí kabel z baterie do instalovaného kondenzátoru.
5. Zapojte uzemněný kabel ze záporné svorky kondenzátoru do pevného čistého chassis.

Změny vyhrazeny.

CZ