Konyhai mérleg

Használati útmutató

HU

SENCOR®

SKS 5020WH / SKS 5021GR / SKS 5022BL
SKS 5023OR / SKS 5024RD / SKS 5025VT
SKS 5026YL / SKS 5027TQ / SKS 5028RS

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

Revision 03/2020

Konyhai mérleg

SKS 5020WH / SKS 5021GR / SKS 5022BL / SKS 5023OR / SKS 5024RD / SKS 5025VT / SKS 5026YL / SKS 5027TQ / SKS 5028RS

TARTALOM

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 3
LEÍRÁS 7
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 7
TÚLTERHELÉS KIJELZÉSE 8
ELEMCSERE 8
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 9
A LEMERÜLT ELEMEK MEGSEMMISÍTÉSE 9
PROBLÉMAMEGOLDÁS 9
MŰSZAKI ADATOK 9
A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ 10
AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE 10

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

- A készülék elsősorban háztartásokban történő használatra készült. A készüléket ne használja kereskedelmi célokra, ipari környezetben vagy állatok súlymérésére.
- A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot és alkatrészt meg nem talál.
- A készüléket gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek csak a készülék használatát ismerő személy felügyelete mellett használhatják. Ügyeljen a gyerekek és a fenti egyéb személyek biztonságára.
- A gyerekeket ne hagyja felügyelet nélkül. Ügyeljen arra, hogy a készülékkel gyerekek ne játszanak.
- A mérleget sima, egyenes és vízszintes, valamint stabil felületre helyezze le. Ellenkező esetben a mérés nem lesz pontos.
- Amennyiben túllépi a maximális terhelhetőséget, akkor a mérlegről vegye le a többlet terhet (vagy fejezze be a mérést), ellenkező esetben a mérleg meghibásodhat.
- A készülékre ne rakjon rá tárgyakat. A tárolás közben sem szabad tárgyakat ráhelyezni a mérlegre.

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

- A készüléket ne tegye ki közvetlen napsütés vagy szélsőséges hőmérséklet hatásának, illetve azt nedves és poros környezetben ne tárolja és ne használja.
- A készüléket ne tegye forró helyre, nyílt láng vagy más hőforrások (tűzhely, kályha stb.) közelébe. A készüléket gyúlékony és robbanékony anyagok közelében ne használja és ne tárolja.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, akkor abból az elemeket vegye ki. Ellenkező esetben az elemből esetleg kifolyó elektrolit a készülékben maradandó sérülést okozhat.
- A lemerült elemet kijelölt gyűjtőhelyen adja le (dobja az elemgyűjtő konténerbe). Az elemeket háztartási hulladékok közé kidobni tilos.
- A készülékbe ne tegyen tölthető elemet.
- Az elemeket gyerekektől elzárt helyen tárolja, mert ezek gyerekek kezében veszélyesek lehetnek. Ha a gyerek véletlenül elemet nyelt le, akkor azonnal forduljon orvoshoz.
- A készüléket és tartozékait tartsa tiszta állapotban. A készülék tisztítását a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint hajtsa végre.
- A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.
- A gyártó nem felel a készülék helytelen használata

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

miatt bekövetkező károkért.

- A készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve a készüléket ne bontsa meg és ne alakítsa át. A készülék minden javítását vagy beállítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék megbontása vagy szakszerűtlen javítása esetén a garancia érvényét veszti.

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

Konyhai mérleg

SKS 5020WH / SKS 5021GR / SKS 5022BL / SKS 5023OR / SKS 5024RD / SKS 5025VT / SKS 5026YL / SKS 5027TQ / SKS 5028RS

A



Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

Konyhai mérleg

SKS 5020WH / SKS 5021GR / SKS 5022BL / SKS 5023OR / SKS 5024RD / SKS 5025VT / SKS 5026YL / SKS 5027TQ / SKS 5028RS

A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.
Javasoljuk, hogy legalább a jótállási idő végéig őrizze meg az eredeti csomagolást, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és a garancialevelet. Szállítás esetén a készüléket csomagolja vissza a gyártó eredeti dobozába. Az eredeti csomagolás biztosítja a készülék maximális védelmét (pl. költözködés során, vagy a készülék szervizbe küldése esetén).

LEÍRÁS

A1 UNIT gomb
A2 Negatív érték jel
A3 TARE (tára) jel
A4 Kiválasztott mértékegység jele
A5 TARE / OFF gomb
A6 Számérték kijelzése

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A mérleg be- és kikapcsolása

Figyelmeztetés!
Az első bekapcsolás előtt vegye le az elemtartó fedelet a készülék alján, és húzza ki a szigetelő műanyag szalagot, amely az elemet védi a lemerülés ellen.

1) A mérleg az „Auto-On" funkció segítségével kapcsolható be. A bekapcsoláshoz a kezével nyomja meg a mérőfelületet, vagy helyezze rá a mérendő tárgyat.
   Megjegyzés: javasoljuk, hogy a mérleget kézzel, a mérőfelület megnyomásával kapcsolja be. Mérendő tárgy ráhelyezésével a mérleg csak akkor kapcsol be automatikusan, ha a tárgy kellően nehéz (körülbelül 0,5 kg). Amennyiben a mérleget tárgy ráhelyezésével kapcsolja be, akkor a mérleg a bekapcsolás után 0 értéket fog mutatni. Ez a bekapcsolási mód akkor előnyös, ha például egy edényt helyez rá a mérlegre, és az alapanyagokat ebben az edénybe kívánja megmérni.
2) A mérleget a „TARE / OFF" gomb megérintésével kapcsolja le.

Figyelmeztetés!
Ha az LCD kijelzőn a „0.0" felirat látható, és a mérleget nem használja, akkor a mérleg 60 másodperc múlva automatikusan kikapcsol. A mérés befejezése után (az elemek kímélése érdekében) a mérleget a „TARE / OFF" gomb megérintésével is le lehet kapcsolni.

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

Mértékegység kapcsoló
A mértékegységet (mérés közben is) kiválaszthatja az „UNIT" gomb megérintésével (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).

A mérés folyamata
1) Helyezze a mérendő tárgyat a mérőfelületre. A mérleg automatikusan bekapcsol.
2) Válassza ki a kívánt mértékegységet (g -> ml -> lb:oz -> fl .oz).
3) A mérőfelületre helyezze rá a mérendő tárgyat vagy alapanyagot.
4) A kijelzőn, a kiválasztott mértékegységgel megjelenik a mért tömeg.

Hozzámérés funkció (TARE - tára)
1) A mérleg bekapcsolásához finoman nyomja meg a mérőfelületet. A mérleg automatikusan bekapcsol.
2) Válassza ki a kívánt mértékegységet (g -> ml -> lb:oz -> fl .oz).
3) A mérőfelületre helyezzen rá egy edényt.
4) A kijelző stabilizálódása után érintse meg a „TARE / OFF" gombot. A kijelzőn látható edénytömeget a készülék lenullázza.
5) Az edénybe tegyen alapanyagot. A kijelzőn az éppen adagolt alapanyag tömege lesz látható.
6) A fentiek szerint (a 4. és 5. pont ismétlésével) további alapanyagokat adagolhat az edénybe.

A (TARE) hozzámérés funkció kikapcsolása
A mérlegről vegye le az edényt (alapanyagot). A kijelzőn negatív érték jelenik meg. Érintse meg a „TARE / OFF" gombot a lenullázáshoz.

TÚLTERHELÉS KIJELZÉSE
Túlterhelés esetén (max. teherbírás 5 kg), a kijelzőn az „EEEE" jel jelenik meg. A mérlegről azonnal vegye le a túlterhelést okozó anyagot, ellenkező esetben a mérleg meghibásodhat.

ELEMCSERE
Amennyiben a kijelzőn megjelenik a lemerült elem jel („Lo"), akkor az elemet ki kell cserélni.
1) A készülék alján található elemtartóról vegye le a fedelet.
2) Vegye ki a régi elemet.
3) Az elemtartóba tegyen be 1 db 3 V-os CR2032 típusú lítium elemet. Ügyeljen a helyes polaritásra (a plusz pólus felfelé nézzen).

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

Figyelmeztetés!

- Ha a mérleget nem használja, akkor azt vízszintes helyzetben tárolja. A vízszintes helyzet kíméletesebb a mérleg lábába épített súlymérő érzékelőkkel szemben.
- Tárolás közben a mérlegen nem lehet semmilyen tárgy sem, mert ez folyamatosan terhelné az érzékelőket.
- A mérés pontosságára erős mágneses mező hatással lehet. A mérleget ne használja olyan készülék mellett, amely erős mágneses mezőt hoz létre.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék külső felületét enyhén benedvesített puha és tiszta ruhával törölje meg. A tisztításhoz csiszoló anyagokat, hígító- vagy oldószereket tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos. Ezek a készülék felületén maradandó sérüléseket okozhatnak.

A LEMERÜLT ELEMEK MEGSEMMISÍTÉSE

Az elem a készülék tartozéka. Az elemeket a háztartási hulladékok közé kidobni tilos. Az elemeket kijelölt gyűjtőhelyen adja le újrahasznosításhoz.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Ha a kijelzőn véletlenszerű értékek jelennek meg, vagy a készülék nem kapcsol le automatikusan, akkor a készüléket újra kell indítani. Az újraindításhoz az elemet 10 másodpercig vegye ki a készülékből, majd tegye vissza. Ezt követően a mérleg helyesen fog működni.

MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás..... 1 db CR2032 típusú 3 V-os lítium elem
Max. mérhető tömeg: ..... 5 000 g
Mérési pontosság ..... 1 g
Kiválasztható mértékegységek ..... g -> ml -> lb:oz -> fl.oz
Automatikus kikapcsolás..... 60 másodperc után
Méret (szélesség × mélység × magasság) ..... 201 × 184 × 16 mm
Kijelző mérete (hosszúság × magasság) ..... 55 × 25 mm
Tömeg.....0,49 kg

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országaiban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználódott termék az üzletben is leadható.

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.

Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.

CE A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.