


SWS TH270-TH5270 WIRELESS SENSOR


The SWS TH270-TH5270 wireless sensor is designed for the SWS 270 and SWS 5270 weather station.

**HOW TO SYNCHRONISE THE WEATHER STATION WITH ANOTHER OUTDOOR TRANSMITTER**

- Press the **▲ / CHANNEL** button in the rear part of the weather station - the **2** icon will appear under the outdoor temperature and humidity.
- Press the **▲ / CHANNEL** button and hold it down until the **WiFi** icon starts to flash, indicating that the weather station is searching for a signal of another outdoor transmitter on Channel 2.
- Slide the battery compartment cover off the second transmitter to open it, and move the switch to the middle position marked by the symbol **2** and then insert two AAA type batteries into the compartment cover ensuring that correct polarity **+-** is maintained. Return the battery compartment cover.
- The outdoor temperature and humidity of the second transmitter will appear on the LCD display together with the **2** icon. If this information still does not appear, re-insert the batteries on the outdoor transmitter.
- To synchronise your weather station with a third outdoor sensor, repeat the same step by selecting **3** on your weather station and select **3** on the third transmitter.

EN - 1

BEZDRÁTOVÉ ČÍDLO SWS TH270-TH5270
Bezdrátové čidlo SWS TH270-TH5270 je určeno pro meteorologickou stanici SWS 270 a SWS 5270.

**JAK SYNCHRONIZOVAT METEOROLOGICKOU STANICI S JINÝM VENKOVNÍM VYSÍLAČEM**

- Stiskněte tlačítko **▲ / CHANNEL** v zadní části vaší meteorologické stanice - ikona **2** se zobrazí pod venkovní teplotou a vlhkostí.
- Stiskněte tlačítko **▲ / CHANNEL** a podržte jej, dokud nezačne blikat ikona **WiFi** signálizující, že meteorologická stanice vyhledává signál jiného venkovního vysílače na Kanálu 2.
- Posunutím otevřete dvírka baterie druhého vysílače, posuňte prepínač do prostřední polohy označené symbolem **2** a pak vložte dvě baterie AAA do prostoru pro baterie tak, aby byla dodržena správná polarita **+-**. Vratte kryt baterie zpět.
- Venkovní teplota a vlhkost druhého vysílače se během několika sekund zobrazí na LCD displeji společně s **2** ikonou. Pokud se tyto údaje stále nezobrazují, vyměňte a znova vložte baterie venkovního vysílače.
- Pro synchronizaci vaši meteorologické stanice s třetím venkovním snímačem zopakujte stejný krok výběrem **3** na vaši meteorologické stanici a vyberte **3** na třetím vysílači.

CZ - 1

AUTOMATIC SCROLLING THROUGH THE DISPLAYED OUTDOOR TEMPERATURE AND HUMIDITY OF THE VARIOUS TRANSMITTERS

Repeatedly press the **▲ / CHANNEL** button until the **1** icon starts to flash. Then the outdoor temperature of the various outdoor transmitters will be shown intermittently in an interval of several seconds with the flashing icon **1 2 3**.

To stop the automatic scrolling function, press the **▲ / CHANNEL** button once to renew the static display of the temperature and humidity **1** of a transmitter, the **1** icon will be statically displayed.

EN - 2

AUTOMATICKÉ PŘETÁČENÍ ZOBRAZENÍ VENKOVNÍ TEPLOTY A VLHKOSTI Z RŮZNÝCH VYSÍLAČŮ

Stiskněte opakově tlačítko **▲ / CHANNEL**, dokud nezačne blikat ikona **1**. Pak bude venkovní teplota a vlhkost různých venkovních vysílačů zobrazena střídavě po dobu několika sekund s blikající ikonou **1 2 3**. Pro zastavení automatického přetáčení stiskněte jednou tlačítko **▲ / CHANNEL** pro obnovení stálého zobrazení teploty a vlhkosti **1** vysílače; ikona **1** bude na displeji zobrazena staticky.

CZ - 2

OUTDOOR TRANSMITTER FLAT BATTERY INDICATOR

The **1** icon will appear indicating that the battery level of the outdoor transmitter is starting to be low. It will most probably be necessary to replace the batteries in the outdoor transmitter for new ones.

A low voltage on the battery may also be caused by extremely cold weather (e.g. temperatures below -10 °C).

Do not use rechargeable batteries because they do not have the prescribed voltage of 1.5 V.

Installation location of the sensor

The cover of the external sensor is not waterproof. If the sensor is located outdoors then it must be located in a covered area so that it is not directly rained or snowed on.

Never place the sensor on metal surfaces or objects or place inside metal covers.

If possible, locate the sensor on the northern side of the house so that the temperature reading is not skewed by the effect of sunlight.

EN - 3

INDIKÁTOR VYBITE BATERIE VENKOVNÍHO VYSÍLAČE

Zobrazí se ikona **1** indikující, že úroveň nabité baterie venkovního vysílače začíná být nízká. Bude pravděpodobně nutné vyměnit baterie venkovního vysílače za nové. Nízké napájání baterie může být rovněž způsobeno extrémně chladným počasím (např. teploty pod -10 °C). Nepoužívejte dobíjecí baterie, protože nemají předepsané napájání 1,5 V.

Umístění čidla

Provedení krytu externího snímače není voděodolné. Pokud je snímač umístěn venku, musí být umístěn na krytém místě, aby na něj přímo nepřeslo či nepadal sníh.

Nikdy snímač neumisťujte na kovové podklady a předměty nebo nebo nedávajte do kovových krytů.

Snímač umístěte pokud možno na severní stranu domu, aby nedocházelo ke zkreslení měření teploty vlivem slunečního svitu.

CZ - 3

TECHNICAL SPECIFICATIONS:**Temperature range**

Outdoor -25 °C to +70 °C +/- 1,5 °C (when this range is exceeded, the display will show HH.H / LLL)
HH.H - the top temperature limit has been exceeded
LLL - the bottom temperature limit has been exceeded.

Humidity range

Outdoor 20 % - 95 % +/- 2% RH
Temperature measurement sensitivity 0,1 °C
Humidity sensitivity 1 % RH
Temperature and humidity Measurement every 30 seconds
Radio frequency 433 MHz
Transmission range up to 50 m in open space without electromagnetic interference
Outdoor transmitter power supply 2 x 1,5 V type AA batteries
Dimensions of the transmitter 103 x 50 x 32 mm (h x w x d)
Transmitter weight 31 g (without batteries)

EN - 4

INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED PACKAGING MATERIALS

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product. The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

EN - 5

For business entities in the European Union

If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union

If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.




The product meets EU requirements.


Hereby, Fast ČR, a.s. declares that the radio equipment type SWS TH270-TH5270 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.sencor.eu

BEZDRÁTOVÉ ČÍDLO SWS TH270-TH5270
Bezdrátové čidlo SWS TH270-TH5270 je určeno pro meteorologickou stanici SWS 270 a SWS 5270.



BEZDRÔTOVÝ SENZOR SWS TH270-TH5270
Bezdrôtový senzor SWS TH270-TH5270 je určený pre meteorologickú stanicu SWS 270 a SWS 5270.

**AKO SYNCHRONIZOVAŤ METEOROLOGICKÚ STANICU S INÝM VONKAJŠÍM VYSIELAČOM**

- Stlačte tlačidlo **▲ / CHANNEL** v zadnej časti vašej meteorologickej stanice - ikona **2** sa zobrazí pod venkovní teplotou a vlhkosťou.
- Stlačte tlačidlo **▲ / CHANNEL** a podržte ho, kým nezačne bliká ikona **WiFi** signalizujúca, že meteorologická stanica vyhľadáva signál iného vonkajšieho vysieláča na Kanáli 2.
- Posunutím otvorte dvírka batérie druhého vysieláča, posuňte prepínač do prostrednej polohy označenej symbolom **2** a potom vložte dve batérie AAA do priestoru na batérie tak, aby bola dodržaná správna polarita **+-**. Vratte kryt batérie zpäť.
- Vonkajšia teplota a vlhkost druhého vysieláča sa o niekoľko sekúnd zobrazia na LCD displeji spoločne s ikonou **2**. Ak sa tieto údaje stále nezobrazujú, vymenite a znova vložte batérie vonkajšieho vysieláča.
- Na synchronizáciu vašej meteorologickej stanice s tretím vonkajším snímačom zopakujte rovnaký krok výberom **3** na vašej meteorologickej stanici a vyberte **3** na tretom vysieláči.

SK - 1

AUTOMATICKÉ PRETÁČANIE ZOBRAZENIA VONKAJŠEJ TEPLOTY A VLHKOSTI Z RÓZNYCH VYSIELAČOV

Stlačte opakovane tlačidlo **▲ / CHANNEL**, kym nezačne bliká ikona **1**. Potom bude vonkajšia teplota a vlhkosť rôznych vonkajších vysieláčov zobrazena striedavo niekoľko sekúnd s blikajucou ikonou **1 2 3**.

Na zastavenie automatickeho pretáčania stlačte raz tlačidlo **▲ / CHANNEL** na obnovenie stáleho zobrazenia teploty a vlhkosti **1** vysieláča; ikona **1** bude na displeji zobrazena staticky.

SK - 2

INDIKÁTOR VYBITE BATERIE VENKOVNÍHO VYSÍLAČE**INDIKÁTOR VYBITEJ BATÉRIE VONKAJŠIEHO VYSIELAČA**

Zobrazí sa ikona **1** indikujúca, že úroveň nabité batérie vonkajšieho vysieláča začína byť nízka. Bude pravdepodobne nutné vymeniť batérie venkovního vysílače za nové.

Nízke napätie batérie môže byť tiež spôsobené extrémne chladným počasím (napr. teploty pod -10 °C).

Nepoužívajte dobíjacie batérie, pretože nemajú predpisane napätie 1,5 V.

Umiestnenie snímača

Vyhodnotenie krytu externého snímača nie je vodovzdorné. Ak je snímač umiestnený vonku, musí byť umiestnený na krytom mieste, aby naň priamo nepřeslo či nepadal sneh.

Nikdy snímač neumisťujte na kovové podklady a predmety alebo nedávajte do kovových krytov.

Snímač umiestnite pokiaľ možno na severnú stranu domu, aby nedochádzalo ku skresleniu merania teploty vplyvom slnčného svitu.

SK - 3

TECHNICKÉ ÚDAJE:**TECHNICKÉ ÚDAJE:**

Rozsah teploty
Venkovní -25 °C až +70 °C +/- 1,5 °C (pri prekročení rozsahu sa na displeji zobrazuje HH.H / LLL)
HH.H - bola prekročená horná medza teplotného rozsahu.
LLL - bola prekročená dolná medza teplotného rozsahu.

Rozsah vlhkosti

Vonkajšia 20 % - 95 % +/- 2% RH
Rozlišenie merania teploty 0,1 °C
Rozlišenie vlhkosti 1 % RH

Teplota a vlhkosť
Teplota a vlhkosť Mériení každých 30 sekund
Rádiiová frekvencia 433 MHz
Dosah vysielania do 50 m v otevřeném prostoru a bez elektromagnetického rušení
Napájení venkovního vysílače baterie 2 x 1,5 V typ AA
Rozměry vysílače 103 x 50 x 32 mm (v x š x h)
Hmotnost vysílače 31 g (bez baterií)

Teplota a vlhkosť
Teplota a vlhkosť Meranie každých 30 sekund
Rádiiová frekvencia 433 MHz
Dosah vysielania do 50 m v otvorenom priestore a bez elektromagnetického rušenia
Napájanie vonkajšieho vysílača batérie 2 x 1,5 V typ AA
Rozměry vysílače 103 x 50 x 32 mm (v x š x h)
Hmotnost vysílače 31 g (bez baterií)

CZ - 4

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem


Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obci k ukládani odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech a/nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci přejděte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci př

SWS TH270-TH5270 VEZETÉK NÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ


Az SWS TH270-TH5270 vezeték nélküli érzékelő az SWS 270 és SWS 5270 meteorológiai állomáshoz készült.

**A METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS SZINKRONIZÁLÁSA MÁS KÜLSÖ ADÓVAL**

1. Nyomja meg a ▲ / CHANNEL gombot a meteorológiai állomás hátlapján - a 2 ikon megjelenik a külső hőmérőklet és páratartalom alatt.
2. Nyomja meg a ▲ / CHANNEL gombot és tartsa, amíg villogni nem kezd a 2 ikon, ami azt jelzi, hogy a meteorológiai állomás keresi a külső adó jelét a 2. csatornán.
3. Csúsztassa el a második adó elemtártó fedelét, tolja a kapcsolót a 2 jelzésű középső állásba, és tegyen be két AAA elemet az elemtártó rekeszbe, ügyelve a +/- polaritásra. Tegye vissza az elemtártó fedezet fedelét.
4. A második adó által érzékelő külső hőmérőklet és páratartalom pár perc után megjelenik az LCD-kijelzőn a 2 ikonnal együtt. Ha az adatok továbbra sem jelennek meg, vegye ki, majd tegye vissza a külső adókészülék elemeit.
5. A meteorológiai állomás harmadik külső adóval való szinkronizálásához ismételje meg ugyanezt a lépést a 2 kiválasztásával a meteorológiai állomáson, és válassza ki a 3-t a harmadik adón.

HU - 1

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK SWS TH270-TH5270
Bezprzewodowy czujnik SWS TH270-TH5270 jest przeznaczony do stacji pogodowej SWS 270 i SWS 5270.

**JAK ZSYNCHRONIZOWAĆ STACJĘ POGODOWĄ Z INNYM NADAJNIKIEM Zewnętrzny**

1. Wciśnij przycisk ▲ / CHANNEL znajdujący się w tylnej części stacji pogodowej - ikona 2 pokaże się pod wartościami temperatury i wilgotności zewnętrznej.
2. Wciśnij przycisk ▲ / CHANNEL i przytrzymaj go do momentu, kiedy zacznie pulsować ikona 2 sygnalizująca, że stacja pogodowa wysykuje sygnał innego nadajnika zewnętrznego na Kanale 2.
3. Otwórz drzwiczki zasobnika na baterie drugiego nadajnika poprzez ich przesunięcie, ustaw przełącznik na pozycję środkową oznaczoną symbolem 2, a następnie włóż dwie baterie AAA do zasobnika przestrzegając prawidłowej biegunowości +/- . Umieść na miejscu pokrywę baterii.
4. Wartości temperatury i wilgotności zewnętrznej z drugiego nadajnika pojawią się w ciągu kilku sekund na wyświetlaczu LCD wraz z ikoną 2. Jeśli nie dojdzie do pojawienia się tych wartości, wyjmij i ponownie włóż baterie nadajnika zewnętrznego.
5. Aby zsynchronizować stację pogodową z trzecim czujnikiem zewnętrznym, powtórz te same kroki, wybierając 3 na stacji pogodowej oraz symbol 3 na trzecim nadajniku.

PL - 1

A KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM KIJELZÉSÉNEK VÁLTOGATÁSA A KÜLÖNBÖZŐ ADÓK KÖZÖTT

Nyomogassa a ▲ / CHANNEL gombot, amíg villogni nem kezd a 1 ikon. A különböző külső adók által mért külső hőmérőklet és páratartalom váltakozva jelenik meg néhány másodpercre villogó 1 2 ikonnal.

Az automatikusan váltakozó megjelenítés kikapcsolásához nyomja meg egyszer a ▲ / CHANNEL gombot, hogy tartósan a 1 adó által mért hőmérőklet és páratartalom jelenjen meg; a 1 ikon a kijelzőn folyamatosan látszik.

HU - 2

PL - 2

A KÜLSŐ ADÓ LEMERÜLT ELEMÉNEK JELZÉSE

Megjelenik a 1 ikon, ami azt jelzi, hogy a külső adóban lévő elem kezd lemerülni. Valószínűleg ki kell cserélni a külső adóban lévő elemet.

Az elem alacsony feszültséget okozhatja szélsőségesen hideg időjárás (pl. -10 °C alatti hőmérőkletet).

Ne használjon töltethető elemet, mivel ezeknek nincs meg az előírt 1,5 V feszültsége.

Az érzékelő elhelyezése

A külső érzékelő burkolata nem vízhatlan. Ha az érzékelő a szabadban van elhelyezve, fedett helyre kell tenni, hogy ne essen rá eső vagy hó.

Az érzékelőt soha ne tegye fémfelületre vagy -tárgyakra, se fémdobozba.

Az érzékelőt lehetőség szerint a ház északi részén helyezze el, hogy a napsugárzás ne befolyásolja a hőmérőklet méréset.

HU - 3

PL - 2

KONTROLKA WYŁADOWANEJ BATERII ZEWNĘTRZNEGO NADAJNIKA

Po wciśnięciu ikony 1 do momentu, kiedy zacznie pulsować ikona 1. Następnie wartości temperatury i wilgotności zewnętrznej z różnych nadajników zewnętrznych będą się przemienne pokazywać przez kilka sekund wraz z pulsującą ikoną 1 2.

Aby zatrzymać automatyczne pokazywanie wartości, wciśnij jednorazowo przycisk ▲ / CHANNEL, aby odnowić stałe pokazywanie wartości temperatury i wilgotności 1 z nadajnika; ikona 1 będzie pokazywana na wyświetlaczu statycznie.

Nie używaj akumulatorów, ponieważ nie mają one zalecanego napięcia 1,5 V.

Umieszczenie czujnika

Pokrywa czujnika zewnętrznego nie jest odporna na działanie wody. Jeśli czujnik jest umieszczony na zewnątrz, należy ulokować go na takim miejscu, gdzie nie będzie na niego padać deszcz ani śnieg.

Nigdy nie umieszczaj czujnika na metalowych podkładach i przedmiotach ani nie wkładaj go do metalowych pokryw.

O ile to możliwe, umieść czujnika na północnej stronie domu, aby nie dochodziło do zniekształceń pomiarów temperatury na skutek działania promieni słonecznych.

CZ - 3

DANE TECHNICZNE:**Zakres temperatury**

Zewnętrzna -25 °C do +70 °C +/- 1,5 °C (przy przekroczeniu zasięgu na nadajniku pokaże się HH.H / LLL)
HH.H - została przekroczona góra granica zakresu temperatur.
LLL - została przekroczona dolna granica zakresu temperatur.

Zakres wilgotności

Zewnętrzna	20 % - 95 % +/- 2% RH
Rozdzielcość pomiarów temperatury	0,1 °C
Rozdzielcość wilgotności	1 % RH
Temperatura i wilgotność	Pomiar co 30 sekund
Częstotliwość radiowa	433 MHz
Zasięg nadajnika	do 50 m w przestrzeni otwartej i bez zakłóceń elektromagnetycznych
Zasilanie nadajnika zewnętrzne	baterie 2 x 1,5 V typ AA
Wymiary nadajnika	103 x 50 x 32 mm (w x sz x gł)
Ciąż nadajnika	31 g (bez baterii)

PL - 4

MŰSZAKI ADATOK:**Hőmérőklet tartomány**

Külső -25 °C - +70 °C, +/- 1,5 °C (a tartomány átlépésekor a kijelzőn HH.H / LLL üzenet jelenik meg)
HH.H - A hőmérőklet átlépte a tartomány felső határát.
LLL - A hőmérőklet átlépte a tartomány alsó határát.

Páratartalom-tartomány

Külső	20 % - 95 %, +/- 2% RH
Felbontás hőmérőklet mérésekor	0,1 °C
Felbontás páratartalom mérésekor	1 % RH
Hőmérőklet és páratartalom	Mérés 30 másodpercként
Radiófrekvencia	433 MHz
Az adás hatótávolsága	szabad területen, elektromágneses zavarás nélkül max. 50 m
A külső adó tápellátása	2 x 1,5 V AA elem
Az adó méretei	103 x 50 x 32 mm (magasság x szélesség x mélység)
Az adó tömege	31 g (elem nélkül)

HU - 4

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adjon le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMSÍTÉSE

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmsítéshez és újrafelhasználáshoz a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiiban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál viszavállthatóak lehetnek. A termék megfelelő módon történő megsemmsítésével segít megörizni az értekes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmsítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. Ez a további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta helytelen megsemmsítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtatható.

HU - 5

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów.

LIKwidacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol umieszczony na produkcji lub w jego dokumentacji przedwojennie oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucone w zwykłym odpadom domowym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składowisk odpadów. W niektórych krajach państwa Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można wrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Likwidując właściwie takie produkty możesz zachować cenne źródła surowców naturalnych i weźmieś udział w przeciwdziałaniu ich negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, które mogłyby zostać zagrożone w przypadku nieodpowiedniej likwidacji tych odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliżej urządu miasta lub najbliższe zakłady utylizacji. Przy niewłaściwej likwidacji tego rodzaju odpadu może być zgodnie z lokalnymi przepisami nałożona kara administracyjna na sprawcę takiego wykroczenia.

PL - 5

Vállalkozások számára a Európai Unió országai

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmsítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmsítés Európai Uniói kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, a megfelelő megsemmsítésre vonatkozó információkat kérje a helyi hivataluktól vagy az eladójától.



A termék megfelel az EU követelményeinek.

Fast ČR, a.s. igazolja, hogy a SWS TH270-TH5270 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internets címen:
www.sencor.eu

HU - 6

Revision 02/2019

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcesz Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcesz Państwo likwidować ten wyrob, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

CE Produkt spełnia wymagania UE.

Fast ČR, a.s. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radioowego SWS TH270-TH5270 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.sencor.eu

PL - 6

Revision 02/2019