


SENCOR®

SKS 7000WH
SKS 7001 BK




SK ■ Kuchynská váha


A



B



C



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho na komerčné účely, na váženie zvierat alebo iné účely, na ktoré nie je určený.
- Tento spotrebič môžu používať deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Spotrebič nepoužívajte vonku, neumiestňujte ho na nestabilné povrchy, na elektrický alebo plynový varič, do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.
- Spotrebič nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokej vlhkosti a nepoužívajte ho v nadmerne prašnom prostredí.
- Pri použití je potrebné zaistiť, aby bol spotrebič umiestnený na rovnom, hladkom, tvrdom a stabilnom povrchu. V opačnom prípade môže dôjsť k nepresnostiam vo vážení.
- Ak dôjde k prekročeniu maximálnej váživosti, odoberte surovinu či predmet s nadmernou hmotnosťou z vážiacej plochy, aby ste sa vyvarovali prípadného poškodenia spotrebiča.
- Spotrebič nepoužívajte na odkladanie predmetov. Pri skladovaní musí byť zaistené, že na spotrebiči nebudú umiestnené žiadne predmety.
- Aj keď je miera rizika vytečenia lítiovej batérie veľmi nízka, vyberte batériu zo spotrebiča, ak sa rozhodnete, že ho nebudete dlhší čas používať. Ak by batéria vytekla do vnútorného priestoru spotrebiča, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
- Na napájanie spotrebiča nepoužívajte dobíjacie batérie.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí, pretože v ich prítomnosti môžu predstavovať nebezpečenstvo. Ak by dieťa prehltlo batériu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

- Spotrebič udržiavajte v čistote. Pri vyčistení postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba. Spotrebič neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

POPIS VÁHY

- A1** Vážiaca plocha
z tvrdeného bezpečnostného skla s hrúbkou 3 mm
- A2** Tlačidlo MODE
na nastavenie aktuálneho času a na prepínanie medzi režimami váženia hmotnosti, merania objemu vody a merania objemu mlieka.
- A3** LCD displej
- A4** Tlačidlo UNIT
na nastavenie režimu metrických alebo imperiálnych jednotiek
je umiestnené naspodku váhy.
- A5** Priestor na vloženie batérie (bez vyobrazenia)
nachádza sa naspodku váhy.
- A6** Tlačidlo ZERO
– na zapnutie a vypnutie váhy,
– na vynulovanie hmotnosti položky umiestnenej na váhe a dovažovanie ingrediencií,
– na nastavenie hodín a minút v režime nastavenia aktuálneho času.

POPIS DISPLEJA

- B1** Indikátor funkcie vynulovania hmotnosti
- B2** Indikátor dopoludňajšieho a odpoľudňajšieho času (AM/PM)
- B3** Indikátor funkcie Tara
- B4** Záporná hodnota
- B5** Údaj o hmotnosti alebo objeme
- B6** Režim váženia hmotnosti
- B7** Režim merania objemu vody
- B8** Režim merania objemu mlieka
- B9** Metrická jednotka hmotnosti
- B10** Metrická jednotka objemu
- B11** Imperiálna jednotka objemu
- B12** Imperiálna jednotka hmotnosti

ZDROJ NAPÁJANIA

- Súčasťou balenia tejto váhy je 1 ks lítiovej batérie typu CR 2032 (1× 3 V). Batéria je uložená v priestore **A5**. Pred prvým použitím odstráňte z priestoru **A5** izolačnú pásku, ktorá zabraňuje vybijaniu batérie pred tým, než sa výrobok dostane k spotrebiteľovi.

- Vymeňte batériu, keď sa na displeji **A3** zobrazí údaj „Lo“ (slabá batéria) alebo keď je batéria úplne vybitá a na displeji **A3** sa nezobrazuje žiadny údaj. Na výmenu batérie odoberte kryt priestoru **A5**. Ak je kryt zaistený skrútkou, najprv ho odskrútkujte a potom odoberte kryt. S použitím predmetu s tupým hrotom uvoľnite vybitú batériu z priestoru **A5**, pozrite obrázok C. Potom ju vyberte a vložte namiesto nej novú batériu rovnakého typu. Dbajte na to, aby bola dodržaná správna polarita a aby batéria riadne zapadla na svoje miesto. Kryt uzavrite a upevnite skrútkou, ak bola použitá na jeho zaistenie.



Upozornenie:

Na napájanie tohto spotrebiča používajte iba batérie typu CR 2032. Nepoužívajte dobíjacie batérie.

NASTAVENIE AKTUÁLNEHO ČASU

- Po inštalácii batérie sa váha prepne do režimu zobrazenia času. Na displeji **A3** sa objaví údaj „00:00“.
- V režime zobrazenia času stlačte tlačidlo **MODE A2** a pridržte ho na 3 sekundy na vstup do režimu nastavenia aktuálneho času. Najskôr nastavte hodiny a potom minúty. Na nastavenie hodín a minút použite tlačidlo **A6** a na potvrdenie nastavenia použite tlačidlo **MODE A2**. Nastavenie hodín a minút je potrebné potvrdiť zvlášť. Pridržením tlačidla **A6** zrychlíte nastavenie času.



Poznámka:

V závislosti od typu váhy sa čas na displeji **A3** zobrazuje buď v 12-hodinovom, alebo 24-hodinovom formáte. V 12-hodinovom formáte zobrazenia času je signalizovaný dopoludňajší a odpoludňajší čas indikátorom **B2**.

- Ak v režime nastavenia aktuálneho času nestlačíte jednu minútu žiadne tlačidlo, displej **A3** sa prepne späť do režimu zobrazenia času.

VÁŽENIE HMOTNOSTI A MERANIE OBJEMU

- Váhu umiestnite na vhodný povrch, ako je uvedené v kapitole Bezpečnostné pokyny a dôležité upozornenia.

1. VÁŽENIE HMOTNOSTI

- Na prepnutie váhy z režimu zobrazenia aktuálneho času do režimu váženia hmotnosti stlačte tlačidlo **A6** a vyčkajte, až sa na displeji **A3** zobrazí nulová hodnota a indikátor **B6**. Ak sa na displeji **A3** zobrazuje indikátor režimu merania objemu **B7** alebo **B8**, na prepnutie do režimu váženia hmotnosti použite tlačidlo **MODE A2**. Teraz je váha pripravená na váženie surovín.

- Surovinu umiestnite doprostred vážiacej plochy **A1**. Na displeji **A3** sa zobrazí jej hmotnosť. Niektoré suroviny nie je možné, alebo nie je vhodné položiť priamo na vážiacu plochu **A1**. V takom prípade najprv umiestnite na vážiacu plochu **A1** vhodnú nádobu, do ktorej budete suroviny vkladat'. Na displeji **A3** sa zobrazí jej hmotnosť. Na vynulovanie alebo odváženie hmotnosti nádoby stlačte tlačidlo **A6**. Na displeji **A3** sa zobrazí nulová hodnota a symbol **B1** alebo **B3** v závislosti od hmotnosti nádoby. Podrobnejšie informácie o nulovaní a odvážovaní hmotnosti nájdete v kapitole Funkcia nulovania a tara.

2. MERANIE OBJEMU

- V režime zobrazenia aktuálneho času stlačte tlačidlo **A6** a vyčkajte, až sa váha prepne do režimu váženia hmotnosti. Na displeji **A3** sa zobrazí nulová hodnota a indikátor **B6**. Na prepnutie z režimu váženia hmotnosti do režimu merania objemu vody alebo mlieka použite tlačidlo **MODE A2**. Režim merania objemu vody je signalizovaný indikátorom **B7**. Režim merania objemu mlieka je signalizovaný indikátorom **B8**.
- Na váhu umiestnite nádobu, v ktorej budete odmeriavať objem tekutiny. Na vynulovanie alebo odváženie hmotnosti nádoby, stlačte tlačidlo **A6**. Na displeji **A3** sa zobrazí nulová hodnota a symbol **B1** alebo **B3** v závislosti od hmotnosti nádoby. Podrobnejšie informácie o nulovaní a odvážovaní hmotnosti nájdete v kapitole Funkcia nulovania a tara.
- Teraz je váha pripravená na meranie objemu tekutiny. Po zmeraní objemu tekutiny sa môžete tlačidlom **MODE A2** prepnúť do režimu váženia hmotnosti a skontrolovať tak jej hmotnosť.

VOLBA REŽIMU A JEDNOTIEK HMOTNOSTI A OBJEMU

- Tlačidlo **MODE A2** umožňuje voliť medzi režimom merania hmotnosti, merania objemu vody a merania objemu mlieka. Nastavenie režimu je signalizované zobrazením príslušného indikátora **B6–B8** na displeji **A3**.
- Tlačidlo **A4**, ktoré je umiestnené naspodku váhy, umožňuje v rámci nastaveného režimu voliť medzi metrickou a imperiálnou jednotkou hmotnosti alebo objemu. Na konverziu jednotiek stlačte krátko tlačidlo **A4**.

Nastavený režim	Metrické jednotky	Imperiálne jednotky
Váženie hmotnosti	kg, g	lb:oz
Meranie objemu vody	ml	fl.oz.
Meranie objemu mlieka	ml	fl.oz.



Poznámka:

Ak je hmotnosť váženej položky < 1 kg, na displeji **A3** sa zobrazuje hodnota v gramoch. Ak je hmotnosť váženej položky ≥ 1 kg, na displeji **A3** sa zobrazuje hodnota v kilogramoch.

FUNKCIA NULOVANIA A TARA

- Tieto funkcie sa používajú na vynulovanie hmotnosti nádoby, keď sa nemá pri vážení pričítať k celkovej hmotnosti surovín, a na dovažovanie ďalších surovín.
- Na váhu položte nádobu alebo surovinu a vyčkajte, až sa jej hmotnosť zobrazí na displeji **A3**. Skôr ako položíte ďalšiu položku na váhu, stlačte tlačidlo **A6**. Tým dôjde k vynulovaniu displeja **A3**. Na displeji **A3** sa zobrazí indikátor **B1** alebo **B3** v závislosti od hmotnosti položky umiestnenej na váhe, ako je popísané v subkapitole 1 a 2. Teraz môžete pridať ďalšiu položku a opakovat' vyššie uvedený postup.

1. FUNKCIA NULOVANIA

- Ak je celková hmotnosť položiek umiestnených na váhe $\leq 4\%$ maximálnej váživosti, t. j. ≤ 400 g/14 oz, po stlačení tlačidla **A6** sa na displeji **A3** zobrazí indikátor **B1**. Maximálna váživosť sa nezmení. Ak sa zobrazuje na displeji **A3** údaj „----“, vyčkajte, až dôjde k ustáleniu hodnoty a displej **A3** zobrazí nulovú hodnotu.

2. FUNKCIA TARA

- Ak je súčet hmotností položiek umiestnených na váhe $> 4\%$ maximálnej váživosti, t. j. > 400 g/14 oz, po stlačení tlačidla **A6** sa na displeji **A3** zobrazí indikátor **B3**. Maximálna váživosť je znížená o celkovú hmotnosť položiek umiestnených na váhe. Ak sa zobrazuje na displeji **A3** údaj „----“, vyčkajte, až dôjde k ustáleniu hodnoty a displej **A3** zobrazí nulovú hodnotu.
- Hneď ako odoberte všetky položky z vážiacej plochy **A2**, na displeji **A3** sa zobrazí záporná hodnota, t. j. celkový súčet hmotností alebo objemov so znamienkom mínus.

VÁŽIVOSŤ

- Maximálna váživosť je 10 kg/22 lb. Ak dôjde k jej prekročeniu, na displeji **A3** sa zobrazí údaj „Err“.
- Z vážiacej plochy **A2** odoberte položku s nadmernou hmotnosťou, aby nedošlo k poškodeniu váhy.

VYPNUTIE VÁHY

- Na predĺženie životnosti batérie vypnite váhu vždy po ukončení používania stlačením tlačidla **A6**. Po vypnutí sa bude na displeji **A3** zobrazovať aktuálny čas.
- Ak váhu nevypnete stlačením tlačidla **A6**, vypne sa automaticky po dvoch minútach nečinnosti.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Na čistenie váhy je možné použiť handričku mierne navlhčenú v roztoku vody a neutrálneho kuchynského saponátu. Po aplikácii saponátu utrite povrch čistou, mierne navlhčenou handričkou a potom všetko dôkladne utrite dosucha.
- Pri čistení nepoužívajte drôtenky, čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod. Inak môže dôjsť k poškodeniu čisteného povrchu.
- Váhu neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ju neoplachujte pod tečúcou vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie1× 3 V batéria typu CR 2032
Váživosť 10 kg / 22 lb
Presnosť váženia 1 g / 0,1 oz
Voľba jednotiek.....g, kg/lb:oz a ml/fl.oz.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ



Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie, a preto nepatria do bežného komunálneho odpadu. Použité batérie odovzdajte na riadnu likvidáciu na miestach určených na ich spätný odber.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.