

SENCOR®

SKS 6500BK
SKS 6501WH



LT • Virtuvinės svarstyklės

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

SAUGOS TAISYKLĖS IR SVARBIOS PASTABOS


- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje. Nenaudokite jo komerciniais tikslais, augintiniams sverti ir kitiems tikslams, kuriems jis nėra skirtas.
- Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, arba tie, kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie yra tinkamai prižiūrimi.
- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Nenaudokite šio prietaiso lauke, nestatykite jo ant nestabilių paviršių, ant elektrinių ar dujinių viryklių, šalia atviros ugnies ar kitų šilumos šaltinių.
- Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spinduliu arba didelės drėgmės; nenaudokite jo ten, kur yra labai daug dulkių.
- Naudodamiesi prietaisu, jų būtinai statykite ant lygaus, kieto ir stabilaus paviršiaus. Antraip svarstyklės gali sverti netiksliai.
- Tuo atveju, jei būtų viršytas maksimalus svoris, nuimkite nuo svėrimo pagrindo labai sunkų maisto produktą arba daiktą, kad prietaisas nebūtų sugadintas.
- Nedékite ant prietaiso jokių daiktų. Privaloma užtikrinti, kad prieš padedant prietaisą į vietą, ant jo nebūtų uždėta jokių daiktų.
- Visada dékite to paties tipo naujas baterijas. Niekada nenaudokite vienu metu ir senų, ir naujų baterijų, arba įvairių tipų baterijų. Niekada nedeginkite baterijų, nesujunkite jų gnybtų trumpuoju jungimu ir jokiais būdais jų neardykite. Senas baterijas atiduokite į jų surinkimo punktą, kad nebūtų daroma žala gamtai. Niekada neišmeskite baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.
- Jei ketinate ilgai nenaudoti prietaiso, išimkite baterijas. Jei baterijos prietaiso viduje ištekėtų, jis gali būti sugadintas.
- Nenaudokite įkraunamų baterijų šiam prietaisui maitinti.
- Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje, kadangi jos kelia pavojų vaikui. Tuo atveju, jei vaikas prarytų bateriją, tuo pat kreipkitės pagalbos į gydytoją.
- Prietaisas visada turi būti švarus. Valykite jį pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“. Nekiškite prietaiso į vandenį ar kokį nors kitą skystį ir neplaukite jo tekančiu vandeniu.

- Neremontuokite prietaiso patys ir nedarykite jokių jo konstrukcijos pakeitimų. Visus remonto arba keitimo darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.


SENCOR®

SKS 6500BK
SKS 6501WH

A



B



Virtuvinės svarstyklės

Naudotojo vadovas

- Prieš pradėdami naudoti šį būtinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo būtiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovo saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte ji lengvai peržiūrėti. Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuočės dėžę, pakuočės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpi, kurio galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamų kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervaže, rekomenduojame ji supakuoti į originalią gamintojo pakuočę.

PRIETAISO APRĀŠYMAS

- A1** Bambukinė plokštė
A2 Virtuvinių svarstyklų pagrindo blokas
A3 VIENETU[®] mygtukas persiųjanti tarp metrinės sistemos ir britų matų sistemų matavimo vienetus
A4 Skystujų kristalų ekranėlis
A5 $\frac{0}{\text{ZERO}}$ svarstyklų išjungimo

ir išjungimo mygtukas, ant svarstyklų padėto daiko svoriui pakeisti nuliu, kad galima būtų pasverti papildomus produktus
A6 Išimamas svérimo deklas
Baterijų skyrelis (nepavaizduotas) yra svarstyklų apačioje.

- B1** Taros matavimo piktograma
B2 Nulio nustatymo funkcijos piktograma
B3 Minuso simbolis
B4 Sérimo režimas
B5 Vandens tūrio matavimo režimas
B6 Pleno tūrio matavimo režimas
B7 Britų matų sistemų svorio
- B8** matavimo vienetai
B9 Britų matų sistemų tūrio matavimo vienetai
B10 Metrinės matų sistemų tūrio matavimo vienetai
B11 Svorio arba tūrio vertė

EKRANĖLIJO APRĀŠAS

- B1** Taros matavimo piktograma
B2 Nulio nustatymo funkcijos piktograma
B3 Minuso simbolis
B4 Sérimo režimas
B5 Vandens tūrio matavimo režimas
B6 Pleno tūrio matavimo režimas
B7 Britų matų sistemų svorio

MAITINIMO ŠALTINIS

- Šios svarstyklės pateikiamas su dvemis AAA 1,5 V tipo šarminėmis baterijomis. Baterijos jau idėtos į baterijų skyrelį, tačiau transportavimo metu jos izoliuojančia juoste apsaugomos nuo išsiroviom iki paseikiant galutinį vartotojų ir nuo galimų pažeidimų. Norėdami naudotis svarstyklėmis, išimkite išoliacinię juostelę.
- Kai skystujų kristalų ekranėlyje **A4** rodoma „LO“, būtina abī baterijas pakeisti naujomis.
- Nuimkite baterijų skyrelį dangtelį ir išimkite išsielevojusias baterijas. Jdėkite naujas to paties tipo naujas baterijas. Įsitinkinkite, kad dėdant tinkamai pagal poliškumą, kaip pavaizduota ant baterijų skyrelio dugno, o tada uždėkite dangtelį.

REŽIMO PASIRINKIMAS

- Paspauskite VIENETU[®] A3 mygtuką ir pasirinkite reikiama svérimo arba tūrio matavimo režimą. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką režimas pasikeis tokia tvarka: svérimo režimas, vandens tūrio matavimo režimas, plieno tūrio matavimo režimas. Režimų nustatymas nurodomas atitinkama piktograma (**B4-B6**) ekranėlyje **A4**.

SVORIO IR TŪRIO MATAVIMO VIENETŲ PASIRINKIMAS

- Paspauskite VIENETU[®] A3 mygtuką ir pasirinkite metrinės arba britų matų sistemos matavimo vienetus. Tada pasirinkite VIENETU[®] A3 mygtuką ir pasirinkite svorio arba tūrio vienetą. Ekranėlyje **A4** pasirodyti atitinkama piktograma (**B7-B10**).

SVÉRIMAS

- Padėkite svarstyklės ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. Padėkite plokštę **A1** ir déklą **A6** ant virtuvinių svarstyklų pagrindo bloko **A2**.
- Norėdami išjungti svarstyklės, paspauskite mygtuką $\frac{0}{\text{ZERO}}$ **A5**. Sudėkite norimus pasverti ingredientus déklo **A6** viduryje. Sériamų ingredientų svoris pasirodyje ekranėlyje **A4**.
- Jei reikia, déklą **A6** su sudėtais ingredientais galima perkelti nuo svarstyklų kitur.



Pastaba.

Prieš sveriant ant bambukinės plokštės **A1** ingredientus galima supjaustyti.

TŪRIO MATAVIMAS

- Padėkite svarstyklės ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. Padėkite plokštę **A1** ir déklą **A6** ant virtuvinių svarstyklų pagrindo bloko **A2**.
- Norėdami jungti svarstyklės, paspauskite mygtuką $\frac{0}{\text{ZERO}}$ **A5**. Norėdami pasirinkti tūri matavimo režimą, paspauskite VIENETU[®] A3 mygtuką.
- Padėkite talpą, kurios tūri norite išmatuoti, déklo **A6** viduryje. Norėdami atstatyti vertę rodyti nulį, vėl paspauskite mygtuką $\frac{0}{\text{ZERO}}$ **A5**. Ekranėlyje **A4** bus rodomas nulis. Į talpą supilkite skystį, ir tūris bus rodomas ekranėlyje **A4**.

NULIO IR TAROS FUNKCIJOS

Šios funkcijos naudojamos talpos svorui paversti nuliu, kai norima, kad indo svoris nebūtų pripėdėtas prie bendro ingredientų svorio, taip pat iekviename papildomam ingredientui atskirai pasverti.

Padėkite talpą arba produkta, ant svarstyklui, ir palaukite, kol ekranėlyje **A4** bus rodomas jo svoris. Prieš dédami ant svarstyklų kitą produkta, paspauskite mygtuką $\frac{0}{\text{ZERO}}$ **A5**. Ekranėlyje **A4** rodoma vertė bus nustatyta į nulį. Priklausomai nuo ant svarstyklų padėto produkto, ekranėlyje pasirodyti piktograma **A4** arba **B2**; daugiau informacijos pateikiama toliau. Dabar galite dėti kitą produkta, ir pakartokite pirmiau aprašytus veiksnius.

A. Nulio funkcija

- Jei bendras produkty svoris ant svarstyklų yra ≤ 4 proc. maksimalios svérimo apkrovos, pvz., ≤ 200 g, ekranėlyje **A4** iekvienna kartą paspaudus mygtuką $\frac{0}{\text{ZERO}}$ **A5** bus rodoma „---“ arba „0 g“. Jei ekranėlyje rodoma „---“, palaukite, kol vertė stabilizuosis. Kai rodoma „0 g“ ir dega piktograma **B2**, nustatymo į nulį funkcija įjungta. Maksimalus leistinas svoris bus sumažintas tiek, kiek bendrai svers ant svarstyklų esantys produkta.

B. TAROS matavimo funkcija

- Jei bendras produkty svoris ant svarstyklų yra > 4 proc. maksimalios svérimo apkrovos, pvz., > 200 g, ekranėlyje **A4** iekvienna kartą paspaudus mygtuką $\frac{0}{\text{ZERO}}$ **A5** bus rodoma „---“ arba „0 g“. Jei ekranėlyje rodoma „---“, palaukite, kol vertė stabilizuosis. Kai rodoma „0 g“ ir dega piktograma **B1**, nustatymo į nulį funkcija įjungta. Maksimalus leistinas svoris bus sumažintas tiek, kiek bendrai svers ant svarstyklų esantys produkta.

Pastaba.

Visus produktus nuėmės nuo svarstyklų, ekranėlyje **A4** bus rodoma neigiamo vertė.

ISJUNGIMAS

- Svarstyklės pačios išsijungia, kai su jomis nebus atlikama jokių veiksmų 2 minutes.
- Jei svarstyklės norite išjungti anksčiau, kai rodoma „0“, paspauskite mygtuką $\frac{0}{\text{ZERO}}$ **A5**. Jei rodomas ingredientų svoris, palaikykite mygtuką $\frac{0}{\text{ZERO}}$ **A5** paspaude maždaug 3 sekundes, ir svarstyklės išsijungs.

KLAIDŲ PRANEŠIMAI

Rodinys	Ko imtis
„Lo“	Baterijos išsielevojimo. Pakeiskite baterijas. Daugiau informacijos rasite skyryje „Maitinimo šaltinis“.
„Err“	Viršytā maksimali svérimo apkrova. Kad nesugadintumėte svarstyklų, išimkite ingredientus iš déklo A6 .

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Svarstyklės valykite siel tiek sudrekipta vandeniu kempinėle. Nusausinkite švaria valymo šluoste.
- Nevalykite plieninių šviesutukais, šveičiamosiomis valymo priemonėmis, tirpikliais ir pan., nes tokie valikliai gali pažeisti prietaiso paviršių.
- Nekiškite svarstyklėj į vandenį ar kokį nors kitą skystį ir neplaukite jo tekaniu vandeniu.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Energijos šaltinis	2 x 1,5 V AAA tipo baterijos
Maksimalus svoris	5 kg / 11 lb
Sérimo tikslumas	1 g / 0,1 oz
Matavimo vienetas	kg / ml / fl oz / lb:oz

Mes pasiliekomės teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ SU PANAUDOTOS

PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbtį skirtose vietose.

PAANAUDOTŲ AKUMULATORIŲ ŠALINIMAS

 Baterijose yra aplinkai žalingų cheminių junginių, todėl jų negalima išmesti kartu su įprastomis būtinėmis atliekomis. Atiduokite panaudotas baterijas į tam skirtus surinkimo punktus, kad jos būtų tinkamai utilizuotos.

PAANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS

 Ant produkto ar dokumentu nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su būtinėmis atliekomis. Noredami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbtį ar utilizuoti į specjalius tokios įrangos surinkimo punktus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse prietaisus galima gražinti pardavejui perkant lygiavertį naują prietaisą.

Kitaip nei netinkamas atliekų šalinimas, tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtininius ištaklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje. Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokį atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukite pardavejō ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis gali jojti Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamento arba savo pardavejō.



Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.