

Konyhai mérleg

Használati útmutató

HU



SENCOR®

SKS 5030WH / SKS 5031GR / SKS 5032BL
SKS 5033OR / SKS 5034RD / SKS 5035VT
SKS 5036YL / SKS 5037TQ / SKS 5038RS

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

HU-1

TARTALOM

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK	3
LEÍRÁS	7
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	7
TÚLTERHELÉS KIJELZÉSE	8
ELEMCSERE	8
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	9
A LEMERÜLT ELEMEK MEGSEMISÍTÉSE.....	9
PROBLÉMAMEGOLDÁS.....	9
MŰSZAKI ADATOK.....	9
A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ.....	10
AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE	10

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK


- A készülék elsősorban háztartásokban történő használatra készült. A készüléket ne használja kereskedelmi célokra, ipari környezetben vagy állatok súlymérésére.
- A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot és alkatrészt meg nem talál.
- A készüléket gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek csak a készülék használatát ismerő személy felügyelete mellett használhatják. Ügyeljen a gyerekek és a fenti egyéb személyek biztonságára.
- A gyerekeket ne hagyja felügyelet nélkül. Ügyeljen arra, hogy a készülékkel gyerekek ne játszanak.
- A mérleget sima, egyenes és vízszintes, valamint stabil felületre helyezze le. Ellenkező esetben a mérés nem lesz pontos.
- Amennyiben túllépi a maximális terhelhetőséget, akkor a mérlegről vegye le a többlet terhet (vagy fejezze be a mérést), ellenkező esetben a mérleg meghibásodhat.
- A készülékre ne rakjon rá tárgyakat. A tárolás közben sem szabad tárgyakat ráhelyezni a mérlegre.

- A készüléket ne tegye ki közvetlen napsütés vagy szélsőséges hőmérséklet hatásának, illetve azt nedves és poros környezetben ne tárolja és ne használja.
- A készüléket ne tegye forró helyre, nyílt láng vagy más hőforrások (tűzhely, kályha stb.) közelébe. A készüléket gyúlékony és robbanékony anyagok közelében ne használja és ne tárolja.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, akkor abból az elemeket vegye ki. Ellenkező esetben az elemből esetleg kifolyó elektrolit a készülékben maradandó sérülést okozhat.
- A lemerült elemet kijelölt gyűjtőhelyen adja le (dobja az elemgyűjtő konténerbe). Az elemeket háztartási hulladékok közé kidobni tilos.
- A készülékbe ne tegyen tölthető elemet.
- Az elemeket gyerekektől elzárt helyen tárolja, mert ezek gyerekek kezében veszélyesek lehetnek. Ha a gyerek véletlenül elemet nyelt le, akkor azonnal forduljon orvoshoz.
- A készüléket és tartozékait tartsa tiszta állapotban. A készülék tisztítását a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint hajtsa végre.
- A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.
- A gyártó nem felel a készülék helytelen használatáért.

miatt bekövetkező károkért.

- A készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve a készüléket ne bontsa meg és ne alakítsa át. A készülék minden javítását vagy beállítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék megbontása vagy szakszerűtlen javítása esetén a garancia érvényét veszti.

A



A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá. Javasoljuk, hogy legalább a jótállási idő végéig őrizze meg az eredeti csomagolást, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és a garancialevelet. Szállítás esetén a készüléket csomagolja vissza a gyártó eredeti dobozába. Az eredeti csomagolás biztosítja a készülék maximális védelmét (pl. költözködés során, vagy a készülék szervizbe küldése esetén).

LEÍRÁS

- A1** UNIT gomb
- A2** Negatív érték jel
- A3** TARE (tára) jel
- A4** Kiválasztott mértékegység jele
- A5** TARE / OFF gomb
- A6** Számérték kijelzése

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A mérleg be- és kikapcsolása



Figyelmeztetés!

Az első bekapcsolás előtt vegye le az elemtartó fedelet a készülék alján, és húzza ki a szigetelő műanyag szalagot, amely az elemet védi a lemerülés ellen.

- 1) A mérleg az „Auto-On” funkció segítségével kapcsolható be. A bekapcsoláshoz a kezével nyomja meg a mérőfelületet, vagy helyezze rá a mérendő tárgyat.
Megjegyzés: javasoljuk, hogy a mérleget kézzel, a mérőfelület megnyomásával kapcsolja be. Mérendő tárgy ráhelyezésével a mérleg csak akkor kapcsol be automatikusan, ha a tárgy kellően nehéz (körülbelül 0,5 kg). Amennyiben a mérleget tárgy ráhelyezésével kapcsolja be, akkor a mérleg a bekapcsolás után 0 értéket fog mutatni. Ez a bekapcsolási mód akkor előnyös, ha például egy edényt helyez rá a mérlegre, és az alapanyagokat ebben az edénybe kívánja megmérni.
- 2) A mérleget a „TARE / OFF” gomb megérintésével kapcsolja le.



Figyelmeztetés!

Ha az LCD kijelzőn a „0.0” felirat látható, és a mérleget nem használja, akkor a mérleg 60 másodperc múlva automatikusan kikapcsol. A mérés befejezése után (az elemek kímélése érdekében) a mérleget a „TARE / OFF” gomb megérintésével is le lehet kapcsolni.

Mértékegység kapcsoló

A mértékegységet (mérés közben is) kiválaszthatja az „UNIT” gomb megérintésével (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).

A mérés folyamata

- 1) Helyezze a mérendő tárgyat a mérőfelületre. A mérleg automatikusan bekapcsol.
- 2) Válassza ki a kívánt mértékegységet (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).
- 3) A mérőfelületre helyezze rá a mérendő tárgyat vagy alapanyagot.
- 4) A kijelzőn, a kiválasztott mértékegységgel megjelenik a mért tömeg.

Hozzá mérés funkció (TARE - tára)

- 1) A mérleg bekapcsolásához finoman nyomja meg a mérőfelületet. A mérleg automatikusan bekapcsol.
- 2) Válassza ki a kívánt mértékegységet (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).
- 3) A mérőfelületre helyezzen rá egy edényt.
- 4) A kijelző stabilizálódása után érintse meg a „TARE / OFF” gombot. A kijelzőn látható edénytömeget a készülék lenullázza.
- 5) Az edénybe tegyen alapanyagot. A kijelzőn az éppen adagolt alapanyag tömege lesz látható.
- 6) A fentiek szerint (a 4. és 5. pont ismétlésével) további alapanyagokat adagolhat az edénybe.

A (TARE) hozzá mérés funkció kikapcsolása

A mérlegről vegye le az edényt (alapanyagot). A kijelzőn negatív érték jelenik meg. Érintse meg a „TARE / OFF” gombot a lenullázáshoz.

TÜLTERHELÉS KIJEZÉSE

Túlterhelés esetén (max. teherbírás 5 kg), a kijelzőn az „EEEE” jel jelenik meg. A mérlegről azonnal vegye le a túlterhelést okozó anyagot, ellenkező esetben a mérleg meghibásodhat.

ELEMCSERE

Amennyiben a kijelzőn megjelenik a lemerült elem jel („Lo”), akkor az elemet ki kell cserélni.

- 1) A készülék alján található elemtartóról vegye le a fedelet.
- 2) Vegye ki a régi elemet.
- 3) Az elemtartóba tegyen be 1 db 3 V-os CR2032 típusú lítium elemet. Ügyeljen a helyes polarításra (a plusz pólus felfelé nézzen).



Figyelmeztetés!

- Ha a mérleget nem használja, akkor azt vízszintes helyzetben tárolja. A vízszintes helyzet kíméletesebb a mérleg lábába épített súlymérő érzékelőkkel szemben.
- Tárolás közben a mérlegen nem lehet semmilyen tárgy sem, mert ez folyamatosan terhelné az érzékelőket.
- A mérés pontosságára erős mágneses mező hatással lehet. A mérleget ne használja olyan készülék mellett, amely erős mágneses mezőt hoz létre.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék külső felületét enyhén benedvesített puha és tiszta ruhával törölje meg. A tisztításhoz csiszoló anyagokat, hígító- vagy oldószereket tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos. Ezek a készülék felületén maradandó sérüléseket okozhatnak.

A LEMERÜLT ELEMELK MEGSEMMISÍTÉSE

Az elem a készülék tartozéka. Az elemeket a háztartási hulladékok közé kidobni tilos. Az elemeket kijelölt gyűjtőhelyen adja le újrahasonosításhoz.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Ha a kijelzőn véletlenszerű értékek jelennek meg, vagy a készülék nem kapcsol le automatikusan, akkor a készüléket újra kell indítani. Az újraindításhoz az elemet 10 másodpercig vegye ki a készülékből, majd tegye vissza. Ezt követően a mérleg helyesen fog működni.

MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás.....	1 db CR2032 típusú 3 V-os lítium elem
Max. mérhető tömeg:.....	5 000 g
Mérési pontosság.....	1 g
Kiválasztható mértékegységek.....	g -> ml -> lb:oz -> fl.oz
Automatikus kikapcsolás.....	60 másodperc után
Méret (szélesség × mélység × magasság).....	200 × 182 × 16 mm
Kijelző mérete (hosszúság × magasság).....	55 × 25 mm
Tömeg.....	0,48 kg

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználandó termék az üzletben is leadható.

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.

Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.