

*Smart phone not included

*Chytrý telefon není součástí příslušenství

* Smartfón nie je súčasťou príslušenstva

*Az okostelefon nem tartozék

*Smartfon nie stanowi elementu akcesoriów

EN ■ User Manual

Smart multi-channel thermo-hygrometer with wireless sensor

CZ ■ Uživatelská příručka

Chytrý vícekanálový teploměr-vlhkoměr s bezdrátovým snímačem

SK ■ Používateľská príručka

Inteligentný viackanálový teplomer-vlhkomer s bezdrôtovým snímačom

HU ■ Felhasználói kézikönyv

Intelligens többcsatornás hőmérő és páratartalom mérő vezeték nélküli érzékelővel


PL ■ Podręcznik użytkownika


Inteligentny wielokanałowy termometr-wilgotnościomierz z czujnikiem bezprzewodowym

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.....	2
ÚVOD	3
POPIS.....	4
KONZOLA.....	4
LCD DISPLEJ.....	5
BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ TEPLoty A VLHKOSTI.....	5
INŠTALÁCIA A NASTAVENIE.....	6
INŠTALÁCIA BEZDRÔTOVÉHO SNÍMAČA TEPLoty A VLHKOSTI.....	6
NASTAVENIE KONZOLY.....	7
PRÍDAVNÝ BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ (SNÍMAČE) (VOLITELNÉ).....	8
ĎALŠIE NASTAVENIA A FUNKCIE KONZOLY.....	8
RUČNÉ NASTAVENIE HODÍN.....	8
NASTAVENIE ČASU BUDÍKA.....	9
AKTIVÁCIA FUNKCIE BUDÍKA.....	9
PRÍJEM SIGNÁLU BEZDRÔTOVÉHO SNÍMAČA.....	10
FUNKCIE TEPLoty/VLHKOSTI.....	10
ZOBRAZENIE MAX./MIN. HODNÔT.....	11
KALIBRÁCIA.....	11
PODSVIETENIE.....	12
NASTAVENIE KONTRASTU LCD DISPLEJA.....	12
ÚDRŽBA.....	12
VÝMENA BATÉRIE.....	12
RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	12
TECHNICKÉ ÚDAJE.....	13
KONZOLA.....	13
BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ TEPLoty A VLHKOSTI.....	14

O TEJTO POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKE

 Tento symbol predstavuje varovanie. Aby bolo zaistené bezpečné používanie, vždy dodržujte pokyny uvedené v tomto dokumente.

 Za týmto symbolom je uvedený tip pre používateľa.



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



- Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali túto „Používateľskú príručku“ a uschovali ju na bezpečné miesto. Výrobca ani dodávateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nesprávne hodnoty, stratu dát pri exporte a akékoľvek dôsledky, ktoré môže mať nesprávne meranie hodnôt.
- Obrázky uvedené v tejto príručke sa môžu líšiť od skutočného vzhľadu.

- Bez predchádzajúceho súhlasu výrobcu je zakázané rozmnožovať obsah tohto návodu.
 - Technické údaje a obsah používateľskej príručky tohto produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
 - Tento produkt sa nesmie používať na lekárske účely alebo na informovanie verejnosti.
 - Nevystavujte tento prístroj pôsobeniu nadmernej sily, otrasov, prachu, nadmernej teploty alebo vlhkosti.
 - Nezakrývajte vetracie otvory položkami, ako sú noviny, závesy a pod.
 - Neponárajte tento prístroj do vody. Ak naň vylejete tekutinu, okamžite ho vysušte jemnou handričkou bez chuchvalcov.
 - Nečistite prístroj materiálmi s brúsnym alebo korozívnym účinkom.
 - Nepoškodzuje vnútorné komponenty prístroja. Znamenalo by ukončenie platnosti záruky.
 - Umiestnením tohto produktu na niektoré typy dreva môže dôjsť k poškodeniu jeho povrchu, za čo výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť. Vyhľadajte si príslušné informácie v pokynoch výrobcu nábytku pre starostlivosť o nábytok.
 - Používajte iba doplnky/príslušenstvo určené výrobcom.
 - Tento produkt je určený na použitie iba s dodávaným adaptérom: Výrobca: DONGGUAN SHIJIE HUAXU ELECTRONICS FACTORY, Model: HX075-0501000-AG-001.
 - Sieťová zásuvka musí byť umiestnená v blízkosti prístroja a musí byť ľahko dostupná.
 - Ak je nutné použiť náhradné diely, uistite sa, že servisný technik použije náhradné diely určené výrobcom, ktoré majú rovnaké vlastnosti ako originálne diely. Neautorizované náhrady môžu spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo iné nebezpečenstvo.
 - Tento produkt nie je hračkou. Uchovávajte mimo dosahu detí.
 - Konzola je určená iba na použitie v interiéroch.
 - Umiestnite konzolu vo vzdialenosti aspoň 20 cm od najbližších osôb.
 - Toto zariadenie je vhodné na montáž iba do výšky < 2 m.
 - Pri likvidácii tohto produktu zaistíte, aby bol odovzdaný na špeciálnu likvidáciu.
- **UPOZORNENIE!** V prípade náhrady batérie nesprávnym typom hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
 - Batérie sa nesmú počas používania, skladovania alebo prepravy vystavovať vysokým alebo nízkym extrémnym teplotám a nízkemu tlaku vzduchu vo veľkých nadmorských výškach. Inak hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo úniku horľavej tekutiny či plynu.
 - Likvidácia batérie vhadením do ohňa, vložením do horúcej rúry alebo mechanické rozdrvenie či rozrezanie batérie môže spôsobiť výbuch.
 - Neprehltajte batériu, hrozí nebezpečenstvo poleptania chemikáliami.
 - Tento produkt obsahuje gombíkovú batériu. V prípade prehltnutia gombíkovej batérie môže dôjsť už počas 2 hodín k závažnému vnútornému poleptaniu, ktoré môže spôsobiť smrť.
 - Udržujte nové aj staré batérie mimo dosahu detí.
 - Ak nie je možné priestor na batérie bezpečne uzavrieť, prestaňte produkt používať a udržujte ho mimo dosahu detí.
 - Ak máte podozrenie, že došlo k prehltnutiu batérií alebo že sa batéria dostala do akejkoľvek časti tela, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.
 - Používajte iba nové batérie. Nekombinujte staré batérie s novými.
 - Zlikvidujte vyradené batérie podľa pokynov.
 - Výmena batérie za nesprávny typ môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej tekutiny či plynu.

ÚVOD

Ďakujeme vám, že ste si vybrali túto INTELIGENTNÚ viackanálovú meteorologickú stanicu. Táto konzola obsahuje vstavaný WiFi modul a prostredníctvom svojho inteligentného systému je kompatibilná s platformou Tuya IoT. Pomocou aplikácie Tuya Smart môžete odkiaľkoľvek zobraziť teplotu a vlhkosť hlavnej konzoly a bezdrôtového snímača (snímačov), prezerat' historické záznamy, nastavovať alarm pre vysoké/nízke hodnoty a spúšťať úlohy.

Tento systém sa dodáva s bezdrôtovým snímačom teploty a vlhkosti, a podporuje až 7 doplnkových snímačov (voliteľné). Používatelia môžu monitorovať a nastavovať viacnásobné spúšťacie úlohy na ovládanie ďalšieho (ďalších) zariadenia (zariadení) kompatibilného (kompatibilných) s Tuya na základe konkrétnej podmienky (podmienok).

Farebný LCD displej zobrazuje hodnoty jasne a logicky, pretože ide o skutočný IoT systém pre vás a vašu domácnosť.


POZNÁMKA:

Tento návod na obsluhu obsahuje informácie užitočné pre správne používanie tohto produktu a správnu starostlivosť o tento produkt.

Prečítajte si, prosím, celú túto príručku, aby ste plne pochopili a využili všetky funkcie prístroja, a uschovajte ju na bezpečnom mieste na neskoršie použitie.

OPIS


KONZOLA



- | | | |
|---|---|---|
| 1. Tlačidlo [ALARM / SNOOZE] (Budík/Opakované budenie) | 7. Tlačidlo [CAL] (Kalibrácia) | 13. Tlačidlo [Refresh] (Aktualizovať) |
| 2. LCD displej | 8. Tlačidlo [TIME SET] (Nastavenie času) | 14. Tlačidlo [RESET] (Resetovanie) |
| 3. Tlačidlo [CHANNEL / +] (Kanál +) | 9. Stojan na stôl | 15. Tlačidlo [SENSOR / WI-FI] (Snímač/Wi-Fi) |
| 4. Tlačidlo [MODE / ALARM] (Režim/Budík) | 10. Dvierka batérie | 16. Napájací konektor |
| 5. Tlačidlo [MAX / MIN / -] | 11. Otvor pre montáž na stenu | |
| 6. Posuvný prepínač [HI / LO] (Vysoký/Nízky) | 12. Tlačidlo [°C / °F] | |


LCD DISPLAY

1. Čas a dátum
2. Teplota a vlhkosť
3. Vnútrotná teplota a vlhkosť



BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ TEPLoty A VLHKOSTI


1. LED indikátor stavu prenosu
2. Držiak na montáž na stenu
3. **Posuvný prepínač [CHANNEL]** na priradenie snímača kanálu 1, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 7
4. Tlačidlo **[RESET]** (Resetovanie)
5. Priestor na batérie



INŠTALÁCIA A NASTAVENIE

INŠTALÁCIA BEZDRÔTOVÉHO SNÍMAČA TEPLOTY A VLHKOSTI

1. Odstráňte zo snímača dverka priestoru na batérie.
2. Pomocou posuvného prepínača kanálu nastavte číslo kanálu pre snímač (napr. Kanál 1)
3. Vložte do priestoru na batérie 2 batérie veľkosti AA tak, aby bola dodržaná polarita vyznačená v priestore na batérie, a uzavrite dverka priestoru na batérie.
4. Snímač bude v režime synchronizácie a je možné ho za niekoľko minút zaregistrovať do konzoly. LED indikátor stavu prenosu bude každú 1 minútu blikať.




POZNÁMKA:

- Ak potrebujete znovu priradiť kanál snímača, posuňte posuvný prepínač kanálov do polohy nového kanálu a stlačte tlačidlo **[RESET]** na snímači na použitie nového čísla kanálu.
- Umiestnite snímače tak, aby boli chránené pred priamym slnečným svetlom, dažďom a snehom.
- Aby nedošlo počas nového nastavovania konzoly k chybe spárovania snímača/snímačov a konzoly, zapnite najprv snímač (snímače) a potom stlačte tlačidlo **[SENSOR/WIFI]** na hlavnej jednotke.

UMIESTNENIE BEZDRÔTOVÉHO SNÍMAČA TEPLOTY A VLHKOSTI

Umiestnite na stenu skrutku v mieste, kde chcete zavesiť snímač.




Zaveste snímač na túto skrutku pomocou držiaka pre montáž na stenu. Snímač môžete tiež postaviť na stôl.



NASTAVENIE KONZOLY

INŠTALÁCIA ZÁLOŽNEJ BATÉRIE

Záložná batéria poskytuje konzole energiu na uchovanie času hodín a dátumu, max./min. záznamov a kalibračnej hodnoty.

Krok 1	Krok 2	Krok 3
		
Pomocou mince odstráňte dvierka batérie konzoly	Vložte novú gombíkovú batériu CR2032	Vráťte dvierka batérie na svoje miesto.


POZNÁMKA:

- Záložná batéria môže zálohovať: Čas a dátum, max./min. záznamy a kalibračnú hodnotu.
- Vstavaná pamäť môže zálohovať: Nastavenie routera a nastavenie servera.
- Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, vyberte, prosím, vždy záložnú batériu. Uvedomte si, prosím, že aj keď zariadenie nepoužívate, niektoré nastavenia, ako napríklad hodiny, kalibrácia a pamäťové záznamy, vybijajú záložnú batériu.

ZAPNUTIE KONZOLY

1. Pripojte napájací adaptér na zapnutie konzoly.
2. Po zapnutí konzoly sa na LCD displeji zobrazia všetky segmenty.
3. Konzola sa automaticky prepne do režimu AP a režimu synchronizácie snímačov.

Bliká:
Prebieha synchronizácia
snímača



Bliká:
Konzola je aktuálne v režime
Pristupový bod (AP)

Bliká:
Prebieha pokus o pripojenie
k routeru

Svieti:
Pripojené k routeru

SYNC
Svieti:
Pripojené k routeru
a synchronizované
s miestnym časom

4. Bezdrôtový snímač sa automaticky spáruje s konzolou (počas približne 1 minúty). Po úspešnej synchronizácii sa na displeji zmení zobrazenie z „--.°C --%“ na aktuálnu hodnotu.

POZNÁMKA:

Ak sa po zapnutí konzoly na displeji nič nezobrazí. Pomocou špicatého predmetu stlačte tlačidlo **[RESET]**. Ak to nepomôže, vyberte záložnú batériu, a odpojte adaptér, a potom konzolu znovu zapnite.



RESETOVANIE A TVRDÉ RESETOVANIE NA TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE

Na resetovanie konzoly a jej opätovné zapnutie stlačte raz tlačidlo **[RESET]** alebo vyberte záložnú batériu a potom odpojte adaptér. Na obnovenie továrenského nastavenia a zmazanie všetkých údajov stlačte tlačidlo **[RESET]** a podržte ho 6 sekúnd.

VÝMENA BATÉRIÍ A RUČNÉ SPÁROVANIE SNÍMAČA

Kedykoľvek meníte batérie bezdrôtového snímača, musíte ručne vykonať novú synchronizáciu.

1. Vymeňte v snímači všetky batérie za nové.
2. Stlačte tlačidlo **[SENSOR / WI-FI]** na konzole na aktiváciu režimu synchronizácie snímača.
3. Konzola znovu zaregistruje snímač po výmene jeho batérií (počas približne 1 minúty).

PRÍDAVNÝ BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ (SNÍMAČE) (VOLITELNÉ)

Táto konzola podporuje až 7 bezdrôtových snímačov.

1. Na novom bezdrôtovom snímači posuňte prepínač kanálov na nové číslo kanálu.
2. Stlačte tlačidlo **[RESET]** na novom snímači.
3. V zadnej časti konzoly stlačte tlačidlo **[SENSOR / WI-FI]** na aktiváciu režimu synchronizácie snímača
4. Počkajte na spárovanie nového snímača (snímačov) s konzolou. (Približne 1 minútu)
5. Po úspešnom pripojení nového snímača (snímačov) ku konzole sa príslušným spôsobom zobrazí ich teplota a vlhkosť.



POZNÁMKA:

- Číslo kanálu snímača nesmie byť medzi snímačmi duplicitné. Podrobné informácie nájdete v časti „**INŠTALÁCIA BEZDRÔTOVÉHO SNÍMAČA TEPLoty A VLHKOSTI**“
- Táto konzola podporuje rôzne typy prídavných bezdrôtových snímačov, ako napr. snímač pôdnej vlhkosti. Ak chcete spárovať prídavné snímače, požiadajte vášho predajcu o ďalšie podrobnosti.

OPĀTOVNÁ SYNCHRONIZÁCIA SNÍMAČA (SNÍMAČOV)

Stlačte raz tlačidlo **[SENSOR / WI-FI]** na aktiváciu synchronizačného režimu snímačov na konzole (bliká číslo kanálu). Konzola znovu zaregistruje všetky snímače, ktoré k nej už boli spárované.

ODSTRÁNENIE BEZDRÔTOVÉHO SNÍMAČA

Používatelia môžu ručne zmazať z konzoly akýkoľvek snímač.

1. Stlačte tlačidlo **[CHANNEL]** a podržte ho, kým sa na konzole nezobrazí displej vybraného snímača.
2. Stlačte tlačidlo **[REFRESH]** a 10 sekúnd ho podržte, kým nedôjde k resetovaniu hodnôt snímača zobrazením „ -- , -°C -- %“.

ĎALŠIE NASTAVENIE A FUNKCIE KONSOLY

RUČNÉ NASTAVENIE HODÍN

Táto konzola je navrhnutá tak, aby získavala miestny čas synchronizáciou s vaším miestnym časom. Ak ju chcete používať offline, môžete nastaviť čas a dátum ručne. Počas prvého spustenia stlačte a 6 sekúnd podržte tlačidlo **[SENSOR / WI-FI]** a počkajte na prepnutie konzoly späť do normálneho režimu.

1. V normálnom režime stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo **[TIME SET]** na otvorenie nastavenia.

- Poradie nastavovania: Formát 12/24 hodín → Hodiny → Minúty → Rok → Formát M-D/D-M → Mesiac → Deň → Synchronizácia času ZAP/VYP → Jazyk dní v týždni.
- Stlačením tlačidla **[+]** alebo **[-]** zmeňte hodnotu. Na rýchlu zmenu nastavenia tlačidlo stlačte a podržte.
- Stlačením tlačidla **[TIME SET]** uložte nastavenie a ukončíte režim nastavovania, alebo počkajte 60 sekúnd bez toho, aby ste stlačili akékoľvek tlačidlo, na automatické ukončenie.


POZNÁMKA:

- V normálnom režime stlačte tlačidlo **[TIME SET]** na prepnutie medzi zobrazením roka a dňa.
- Počas nastavovania môžete stlačiť a 2 sekundy podržať tlačidlo **[TIME SET]** na návrat do normálneho režimu.

NASTAVENIE ČASU BUDÍKA

- Na otvorenie režimu nastavenia času budíka stlačte v normálnom režime zobrazenia času tlačidlo **[MODE / ALARM]** a 2 sekundy ho podržte, kým nezačnú blikať hodinové číslice budíka.
- Stlačením tlačidla **[+]** alebo **[-]** zmeňte hodnotu. Na rýchlu zmenu nastavenia tlačidlo stlačte a podržte.
- Stlačte znovu tlačidlo **[MODE / ALARM]** na prepnutie hodnôt nastavenia na Minúty; začnú blikať minútové číslice.
- Stlačením tlačidla **[+]** alebo **[-]** nastavte hodnotu blikajúcej číslice.
- Stlačte tlačidlo **[MODE / ALARM]** na uloženie a ukončenie nastavenia.

POZNÁMKA:

- V režime budíka sa bude na LCD displeji zobrazovať ikona .
- Hneď ako nastavíte čas budíka, funkcia budíka sa automaticky zapne.

AKTIVÁCIA FUNKCIE BUDÍKA

- V normálnom režime stlačte tlačidlo **[MODE / ALARM]** na zobrazenie času budíka na 5 sekúnd.
- Po zobrazení času budíka stlačte znovu tlačidlo **[MODE / ALARM]** na aktiváciu funkcie budíka.


	
Budík vypnutý	Budík zapnutý

Hneď ako nastane čas nastavený na budíku, začne budík zvoniť.

Budík je možné zastaviť nasledujúcim spôsobom:

- Automatickým zastavením po 2 minútach zvonenia, ak nič neurobíte; budík sa znovu aktivuje ďalší deň.
- Stlačením tlačidla **[ALARM / SNOOZE]** na aktiváciu režimu opakovaného budenia, ktorý odloží zvonenie budíka o 5 minút.
- Stlačením a podržaním tlačidla **[ALARM / SNOOZE]** počas 2 sekúnd na zastavenie budíka; budík sa znovu aktivuje ďalší deň
- Stlačením tlačidla **[MODE / ALARM]** na zastavenie budíka; budík sa znovu aktivuje ďalší deň.

POZNÁMKA:

- Funkciu opakovaného budenia je možné používať nepretržite 24 hodín.
- V režime opakovaného budenia bude ikona budíka  nepretržite blikať.

PRÍJEM SIGNÁLU BEZDRÔTOVÉHO SNÍMAČA


1. Sila signálu bezdrôtového snímača (snímačov) zobrazovaná na displeji konzoly je opísaná v nasledujúcej tabuľke:

Sila signálu kanálu bezdrôtového sní- mača			
	Žiadny signál	Slabý signál	Dobrý signál

2. Ak sa signál preruší a neobnoví počas 15 minút, ikona signálu zmizne. Namiesto teploty a vlhkosti pre príslušný kanál sa zobrazí „Er“.
3. Ak sa signál neobnoví počas 48 hodín, bude zobrazenie „Er“ trvalé. Musíte vymeniť batérie a potom stlačiť tlačidlo **[SENSOR / WI-FI]** na opätovné spárovanie snímača.

ZOBRAZENIE ĎALŠÍCH KANÁLOV (VOLITEĽNÁ FUNKCIA PRI PRIDANÍ ĎALŠÍCH SNÍMAČOV)




Konzola podporuje spárovanie 7 bezdrôtových snímačov. Ak máte 2 alebo viac bezdrôtových snímačov, môžete v normálnom režime stlačiť tlačidlo **[CHANNEL]** na prepínanie medzi rôznymi bezdrôtovými kanálmi, alebo stlačiť a 2 sekundy podržať tlačidlo **[CHANNEL]** na prepnutie režimu automatického cyklu zobrazujúceho pripojené kanály v 4-sekundových intervaloch.

V režime automatického cyklu sa bude na displeji konzoly v sekcii kanálov bezdrôtových snímačov zobrazovať ikona . Stlačte tlačidlo **[CHANNEL]** na zastavenie automatického cyklu a zobrazenie aktuálneho kanálu.

FUNKCIA TEPLoty/VLHKOSTI

- Hodnoty teploty a vlhkosti sa zobrazujú v sekcii kanálu a sekcii vnútorného snímača.
- Pomocou tlačidla **[°C / °F]** vyberte jednotku na zobrazenie teploty.
- Ak je teplota/vlhkosť nižšia než merací rozsah, zobrazí sa na displeji „LO“. Ak je teplota/vlhkosť vyššia než merací rozsah, zobrazí sa na displeji „HI“.

INDIKÁCIA POHODY

Indikácia pohody je obrázková indikácia založená na vnútornej teplote a vlhkosti vzduchu, podľa ktorej sa určuje úroveň pohody.			
	Príliš chladno	Pohoda	Príliš teplo

POZNÁMKA:

- Indikácia pohody sa môže pri rovnakej teplote v závislosti od vlhkosti líšiť.
- Pri teplote nižšej než 0 °C (32 °F) alebo vyššej než 60 °C (140 °F) sa indikácia pohody nezobrazuje.





INDIKÁTOR TRENDU

Indikátor trendu zobrazuje trendy teploty alebo vlhkosti na základe zmien za posledných 15 minút.

		
Rastúci	Stabilný	Klesajúci

ZÁZNAM MAX./MIN. ÚDAJOV

Táto konzola umožňuje záznam MAX./MIN. hodnôt v rámci dňa a od posledného resetovania.

MAX 	MIN 	MAX 	MIN 
Denná MAX. hodnota	Denná MIN. hodnota	MAX. hodnota od posledného resetovania	MIN. hodnota od posledného resetovania

ZOBRAZENIE MAX./MIN. HODNÔT

1. V normálnom režime stlačte tlačidlo **[MAX / MIN]** na prednej strane na zobrazenie denných MAX. záznamov pre aktuálny kanál a vnútorný snímač.
2. Ďalším stlačením tlačidla **[MAX / MIN]** zobrazíte denné MIN. záznamy pre aktuálny kanál a vnútorný snímač.
3. Ďalším stlačením tlačidla **[MAX / MIN]** zobrazíte kumulatívne MAX. záznamy.
4. Ďalším stlačením tlačidla **[MAX / MIN]** zobrazíte kumulatívne MIN. záznamy.
5. Ďalším stlačením tlačidla **[MAX / MIN]** obnovíte normálny režim.
6. Používatelia môžu tiež zobraziť záznamy iného snímača stlačením tlačidla **[CHANNEL]**.

RESETOVANIE MAX./MIN. ZÁZNAMOV

Stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo **[MAX / MIN]** na resetovanie záznamov MAX. a MIN. hodnôt zobrazených na displeji.

POZNÁMKA:

Na LCD displeji sa bude počas zobrazenia záznamu (záznamov) tiež zobrazovať ikona „**MAX**“ / „**MIN**“.

KALIBRÁCIA

Umožňuje kalibráciu teploty a vlhkosti:

1. V normálnom režime stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo **[0/ CAL]** na otvorenie režimu kalibrácie – pozrite nižšie.



2. Stlačením tlačidla **[+]** alebo **[-]** vyberte vnútorný snímač alebo akékoľvek kanály.
3. Stlačením tlačidla **[MODE / ALARM]** si vyberte z možností: Teplota jii Vlhkosť.
4. Zatiaľ čo bliká teplota alebo vlhkosť, upravte stlačením tlačidla **[+]** alebo **[-]** hodnotu kompenzácie.
5. Po dokončení stlačte tlačidlo **[MODE / ALARM]** na pokračovanie k ďalšej kalibrácii opakovaním vyššie uvedeného postupu 2 – 4.
6. Stlačte tlačidlo **[0/ CAL]** na návrat do normálneho režimu.

PODSVIETENIE

Podsvietenie hlavnej jednotky je možné nastaviť pomocou posuvného prepínača **[HI / LO]** umožňujúceho vybrať vhodný jas:


- Posuňte ho do polohy **[HI]** (Vysoký) pre jasnejšie podsvietenie.
- Posuňte ho do polohy **[LO]** (Nízky) pre tmenejšie podsvietenie.

NASTAVENIE KONTRASTU LCD DISPLEJA

V normálnom režime stlačte tlačidlo **[☉/ CAL]** na nastavenie kontrastu LCD displeja pre najlepšie zobrazenie na stolnom stojane alebo na stene.

ÚDRŽBA

VÝMENA BATÉRIE

Keď sa v sekcii CH na LCD displeji zobrazí indikátor vybitých batérií , znamená to, že batéria bezdrôtového snímača na aktuálnom kanáli je vybitá. Vymeňte, prosím, batérie za nové.

RIEŠENIE PROBLÉMOV



Problémy	Riešenie
Vnútrotný bezdrôtový snímač vypadáva alebo nie je pripojený	<ol style="list-style-type: none">1. Zaisťte, aby bol snímač v prenosovom dosahu.2. Zaisťte, aby zobrazený kanál zodpovedal vybranému kanálu na snímači3. Ak stále nefunguje, resetujte snímač a znovu ho zosynchronizujte s konzolou.
Nastavenie Wi-Fi pripojenia	<ol style="list-style-type: none">1. Skontrolujte symbol Wi-Fi na displeji – mal by vždy svietiť.2. Zaisťte pripojenie k pásmu 2,4G, nie k pásmu 5G vášho WiFi routera.
Teplota alebo vlhkosť nie je správna	<ol style="list-style-type: none">1. Neumiestňujte konzolu alebo snímač do blízkosti zdroja tepla2. Ak neukazuje snímač stále presné údaje, upravte hodnotu v režime kalibrácie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

KONZOLA

Všeobecné údaje	
Rozmery (Š × V × H)	130 × 112 × 27,5 mm
Hmotnosť	220 g (vrátane batérií)
Hlavné napájanie	Adaptér DC 5 V, 1 A
Záložné batérie	CR2032
Rozsah prevádzkovej teploty	-5 – 50 °C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti	10 – 90 % RH
Podporované snímače	- 1 Bezdrôtový snímač teploty a vlhkosti (dodávané príslušenstvo) - Podpora až 7 bezdrôtových snímačov teploty a vlhkosti (voliteľné)
VF frekvencia	868 MHz (verzia pre EÚ alebo UK)
Špecifikácie časových funkcií	
Zobrazenie času	HH: MM
Formát hodín	12 hodín AM/PM alebo 24 hodín
Zobrazenie dátumu	DD/MM alebo MM/DD
Spôsob synchronizácie času	Pomocou servera sa získava miestny čas podľa umiestnenia konzoly
Jazyky dní v týždni	EN/DE/FR/ES/IT/NL/RU
Vnútna teplota	
Jednotka teploty	°C a °F
Presnosť	< 0 °C alebo > 40 °C ± 2 °C (< 32 °F alebo > 104 °F ± 3,6 °F) 0 – 40 °C ± 1 °C (32 – 104 °F ± 1,8 °F)
Rozlíšenie	°C/°F (1 desatinné miesto)
Vnútna vlhkosť	
Jednotka vlhkosti	%
Presnosť	1 – 20 % RH ± 6,5 % RH pri teplote 25 °C (77 °F) 21 – 80 % RH ± 3,5 % RH pri teplote 25 °C (77 °F) 81 – 99 % RH ± 6,5 % RH pri teplote 25 °C (77 °F)
Rozlíšenie	1%
Špecifikácia Wi-Fi komunikácie	
Štandard	802.11 b/g/n
Prevádzková frekvencia:	2,4 GHz
Podporovaný typ zabezpečenia routera	WPA/WPA2, OPEN, WEP (WEP podporuje iba hexadecimálne heslo)
Špecifikácia aplikácie	
Podporované aplikácie	- Sencor HOME - Tuya Smart, Smart Life
Podporovaná platforma aplikácie	Android smartfón iPhone

BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ TEPLoty A VLHKOSTI

Rozmery (Š × V × H)	58 × 125 × 19 mm
Hmotnosť	144 g (vrátane batérií)
Hlavné napájanie	2× 1,5 V batéria veľkosti AA (Odporúčame alkalické batérie)
Meteorologické údaje	Teplota a vlhkosť
VF prenosový dosah	Priama vzdialenosť 150 m
VF frekvencia	868 MHz (EÚ alebo UK)
Prenosový interval	60 sekúnd
Rozsah prevádzkovej teploty	-40 – 60 °C (-40 – 140 °F) Vyžadujú sa nedobíjacie lítiové batérie
Rozsah prevádzkovej vlhkosti	RH 1 % až 99 % bez kondenzácie
Teplota kanálu (bezdrôtový snímač)	
Jednotka teploty	°C a °F
Presnosť	-40 – 60 °C ± 0,4 °C (-40 – 140 °F ± 0,7 °F)
Rozlíšenie	°C/°F (1 desatinné miesto)
Vlhkosť kanálu (bezdrôtový snímač)	
Jednotka vlhkosti	%
Presnosť	1 – 90 % RH ± 2,5 % RH pri teplote 25 °C (77 °F) 90 – 99 % RH ± 3,5 % RH pri teplote 25 °C (77 °F)
Rozlíšenie	1%

Technické špecifikácie adaptéra:

Meno alebo ochranná známka výrobcu, obchodné registračné číslo a adresa:	Dongguan Shijie Hua Xu Electronics Factory, No. 200, Technology East Road, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong P.R. Čína
Označenie modelu:	HX075-0501000-AG-001
Vstupné napätie:	AC 100 – 240 V
Vstupná striedavá frekvencia:	50/60 Hz
Výstupné napätie:	DC 5,0 V
Výstupný prúd:	1,0 A
Výstupný výkon:	5,0 W
Priemerná účinnosť v aktívnom režime:	≥ 73,62 %
Účinnosť pri nízkej záťaži (10 %):	64,93%
Spotreba energie naprázdno:	≤ 0,01 W

POKYNY A INFORMÁCIE K LIKVIDÁCII VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Odnesť obalový materiál do zberného dvora na likvidáciu.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produkte, príslušenstve alebo obale znamená, že sa s produktom nesmie zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom. Zlikvidujte, prosím, tento produkt v zbernom dvore určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V niektorých štátoch EÚ alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť pri kúpe ekvivalentného nového produktu starý produkt miestnemu predajcovi. Správnu likvidáciu tohto produktu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Ďalšie podrobnosti vám poskytnú miestne úrady alebo najbližší zberný dvor. Za nesprávnu likvidáciu tohto typu odpadu vám môže byť zo zákona udelená pokuta.

Pre firmy v krajinách Európskej Únie

Ak chcete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, vyžiadajte si potrebné informácie od vášho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej Únie

Požiadajte miestne úrady alebo vášho predajcu o informácie týkajúce sa správnej likvidácie tohto produktu.



Tento produkt vyhovuje požiadavkám EÚ.

FAST ČR, a. s., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SWS 8600 SH vyhovuje Smernici 2014/53/EÚ. Kompletnú verziu vyhlásenia EÚ o zhode nájdete na webovej stránke: www.sencor.com

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo vykonávať takéto zmeny.

Originálna verzia je česká.

Výrobca: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Česká republika

Autorizované servisné strediská: Podrobné informácie o autorizovaných servisných strediskách nájdete na adrese www.sencor.com.

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácií spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácií nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Adresa výrobcu:

FAST ČR, a.s., U Sanitasy 1621, Říčany 251 01, Czech Republic

Distribútor:

FAST PLUS a.s., Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava, tel: 249 105 890

Servisné stredisko:

FAST PLUS, a.s., Šašovské Podhradie – Píla 214, 965 01 Žiar nad Hronom,
tel: +421 249 105 853, e-mail: servis@fastplus.sk

Pôvodná verzia príručky je v češtine, ostatné jazykové verzie sú príslušné preklady.