

Skaitmeninis riešinės kraujospūdžio matuoklis

Naudojimo instrukcija

LT



SENCOR®

SBP 901

Ačiū, kad pasirinkote skaitmeninį kraujospūdžio matuoklį SBP 901; mes tikimės, kad jis jums patiks.

Kraujospūdžio matuoklis SBP 901 – tai puikus patrauklaus dizaino, paprastų valdiklių ir funkcionalumo derinys.

LT-1



Skaitmeninis riešinės kraujospūdžio matuoklis

SBP 901

TURINYS

| | |
|--|----|
| KĄ TURĖTUMĖTE ŽINOTI APIE KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLĮ | 3 |
| SVARBIOS PASTABOS | 4 |
| PAGRINDINĖS KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIO FUNKCIJOS | 5 |
| KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIO APRAŠYMAS | 5 |
| EKRANO APRAŠYMAS | 7 |
| KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIO NAUDOJIMAS | 7 |
| TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS | 11 |
| TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS | 12 |
| SAUGOJIMAS | 12 |
| KALIBRAVIMAS | 12 |
| ELEKTROMAGNETINIAI TRUKDŽIAI | 12 |
| STANDARTŲ LAIKYMAS | 12 |
| TECHNINIAI DUOMENYS | 13 |
| NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS | 14 |
| NAUDOTŲ MAITINIMO ELEMENTŲ IŠMETIMAS | 14 |
| ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAIŠŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA | 14 |

Skaitmeninis riešinės kraujospūdžio matuoklis

SBP 901

LT

KĄ TURĖTUMĖTE ŽINOTI APIE KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLĮ

Kas yra krauso spaudimas?

Krauso spaudimas – tai slėgis, kuriuo kraujas veikia vidines arterijų, kuriomis jis teka, sienelės. Sulig kiekvieni širdies dūžiu krauso spaudimas kaitaliojasi: nuo maksimalaus (sistolinio) iki minimalaus (diastolinio). Krauso spaudimui įtakos turi daug veiksnių, pavyzdžiui, fizinis aktyvumas, baimė, pyktes arba tam tikras paros laikas.

Krauso spaudimas per dieną nuolat keičiasi. Anksti ryte jis kyla, o prieš vidurdienį pradedą kristi. Po pietu jis vėl kyla, o vakarėjant vėl pradeda mažėti. Krauso spaudimas taip pat gali pakisti akimirknius, todėl paskesni matavimo rezultatai gali skirtis.

Kodėl taip svarbu matuoti krauso spaudimą namuose?

Daugeliui žmonių lankantis pas gydytoją krauso spaudimas būna pakilęs, tuo tarpu namuose jų krauso spaudimas būna normalus. Tai vadinamas „baltojo chalato“ sindromas, kuris gali pasireikšti iki 15 % gyventojų.

Krauso spaudimo matavimas namuose pašalina „baltojo chalato“ sindromą ir leidžia gydytojui susidaryti visą jvairių krauso spaudimo lygių, nustatyti atliekant jprastą veiklą, vaizdą.

Pasaulio sveikatos organizacijos krauso spaudimo klasifikacija

Toliau esančioje lentelėje pateikiama suaugusioj krauso spaudimo klasifikacija pagal Pasaulio sveikatos organizaciją (angl. World Health Organisation – WHO).

| Krauso spaudimo kategorija | Sistolinis krauso spaudimas (mmHg) | Diastolinis krauso spaudimas (mmHg) |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| Optimalus | < 120 | < 80 |
| Normalus | 120–129 | 80–84 |
| Aukštasis normalus | 130–139 | 85–89 |
| 1-as hipertenzijos laipsnis (nedidelė) | 140–159 | 90–99 |
| 2-as hipertenzijos laipsnis (vidutinė) | 160–179 | 100–109 |
| 3-ias hipertenzijos laipsnis (didelė) | ≥ 180 | ≥ 110 |
| Izoliuota sistolinė hipertenzija | ≥ 140 | < 90 |

Kas yra aritmija?

Aritmija – tai širdies ritmo sutrikimas. Jis atsiranda dėl kintamo elektrinių impulsų širdyje susidarymo arba laidumo. Daugelis širdies ritmo sutrikimų yra tik trumpalaikiai. Tokios aritmijos rūšys laikomos nekenksmingomis ir apima atvejus, kai širdis praleidžia vieną dūžį arba vieną kartą suplaka papildomai. Ši sutrikimų gali sukelti stiprios emocijos arba mankštinimasis. Visgi kai kurios aritmijos rūšys gali būti pavojingos gyvybei ir pareikalauti profesionalaus gydymo.

Aritmijos simptomai

Aritmijos simptomai: stiprus arba padažnėjęs širdies plakimas, nuovargio jausmas, galvos svaigimas, sąmonės praradimas, oro trūkumas ir skausmas krūtinėje.

Bradikardijos simptomai (lėtas širdies ritmas): nuovargio jausmas, oro trūkumas, galvos svaigimas arba svaigimas.

Tachikardijos simptomai (greitas širdies ritmas): „gumulas“ gerklėje arba nereguliarus širdies plakimas, nerimo jausmas, silpnumas, oro trūkumas, svaigimas, prakaitavimas ir galvos sukimasis.



Skaitmeninis riešinis kraujospūdžio matuoklis

SBP 901

Ar aritmiją galima gydyti?

Aritmijos tam tikru mastu galima išvengti vengiant dirgiklių (fizinio įtempimo, streso, rūkymo, alkoholio vartojimo, kavos arba kitų gérimų, kurių sudėtyje yra kofeino, vartojimo), turinčių poveikio nervų sistemai. Daugelio aritmijos rūšių gydyti nereikia, nes jas natūraliai kompensuoja imuninė sistema. Kai kurias aritmijos rūšis privaloma gydyti vaistais (antiaritminiais vaistais), implantuotais defibriliatoriais arba širdies stimulatoriais. Gydymo metodai priklauso nuo aritmijos rūšies, paciento amžiaus ir fiziniés būklės.

SVARBIOS PASTABOS

Prieš pradédami naudoti šį gaminį, jdémiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją net ir tuomet, jeigu jau esate išmokę naudoti tokio tipo gaminius. Naudokite šį gaminį tik taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Išsaugokite šią instrukciją ateiciai.

Perspėjimas! Nesišaikant šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų, prietaisas gali veikti netinkamai arba sugesti.

- Šis prietaisas skirtas netiesiogiai nustatyti krauko spaudimą.
- Reguliuojama, 22–42 cm ilgio manžetė skirta tik suaugusiesiems.
- Nepersukite ir pernelyg nesulenkitė manžetės arba oro tiekimo žarnos. Stenkite, kad manžetės ir oro tiekimo žarnos nepažeistų aštūrus daiktai, pavyzdžiu, smeigtukai, adatos ir pan.
- Prietaiso neardykitė ir jokiai būdais nekeiskite jo konstrukcijos.
- Naudokite tik originalius, su prietaisu pateiktus priedus (manžetę, elektros adapterį).
- Nenaudokite prietaiso, jeigu jūsų ranka yra sužeista.
- Jeigu turite krauko apytakos sistemos sutrikimų, pavyzdžiu, sergate ateroskleroze, diabetu, kepenų arba inkstų ligomis, didele hipertenzija, turite išorinės krauko apytakos sutrikimų ir pan., dėl kraujospūdžio matuoklio arba panašių prietaisu naudojimo tinkamumo pasitarkite su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu.
- Jeigu jums taikomas medicininis gydymas arba vartojate vaistus, dėl šio prietaiso naudojimo apsi- tarkite su gydytoju.
- Prieš pradédami naudoti kraujospūdžio matuoklį, atsipalaikuokite, nusiraminkite ir pailsėkite 5–10 minučių.
- Prieš matuodami dar kartą, palaukite 4–5 minutes, kol krauko apytaka vėl taps normali.
- Jeigu vartojote gérimų, kurių sudėtyje yra kofeino, arba rūkėte, nematuokite krauko spaudimo, kol nepraeis 30–45 minutės.
- Prieš pradédami matuoti krauko spaudimą, truputį atraitokite rankovę: svarbu, kad atraitota rankovė neveržtų rankos. Manžetė dékite tik ant žasto. Nedékite manžetės ant jokios kitos kūno dalies.
- Nepradékite matuoti, kol manžetė neuždėta ant žasto.
- Atsipalaikuokite, patogiai atsiremkite ir pradékite matuoti. Nenuimkite prietaiso matavimo metu.
- Prietaisas automatiškai išleidžia orą, kai slėgis manžetėje viršija 300 mmHg. Jeigu oro automatiškai neišleidžiamas, nuimkite manžetę ir paspauskite mygtuką START/STOP (PRADÉTI/SUSTABDYTI), kad oro slėgio didinimas manžetėje būtų baigtas.
- Nepamirškite, kad krauko spaudimas per dieną kaitaliojasi ir kad jam poveikio turi įvairių veiksnių, pavyzdžiu, rūkymas, alkoholio vartojimas, vaistų vartojimas ir fiziniški aktyvumas.
- Matavimų rezultatus turetų įvertinti gydytojas arba kitas specialistas, kuris žino jūsų ligos istoriją ir ilgalaike sveikatos būklę. Nedarykite išvadų dėl rezultatų patys.
- Reguliariai matuodami savo krauko spaudimą ir užsirašydamis matavimų rezultatus, pateiksite gydytojui išsamų savo krauko spaudimo įvairios naturalios veiklos metu vaizdą.
- Krauko spaudimo dydžiai, nustatyti oscilometriniu metodu naudojant šį prietaisą, prilygsta patyrusių specialių matavimo rezultatams, nustatytiems auskultacijos (klausymo) metodu naudojant kraujospūdžio matuoklį su stetoskopu.

Skaitmeninis riešinės kraujospūdžio matuoklis

SBP 901

LT


- Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namuose; jis negali pakeisti profesionalios medicininės priežiūros.
- Laikykite prietaisą ir maitinimo elementus vaikams nematomojje ir nepasiekiamoje vietoje.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuočę, pakavimo medžiagas, pirkimo čekį ir garantijos kortelę garantijos galiojimo laikotarpiu. Prireikus gabenti, supakuokite šį gaminį, naudodamasis tik originalias pakavimo medžiagas.

PAGRINDINĖS KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIO FUNKCIJOS

- Sistolinio ir diastolinio kraujo spaudimo ir puslo matavimas
- Aritmijos nustatymas
- Reguliuojama, 22–42 cm ilgio manžetė, dedama ant žasto
- Automatinis slėgio didinimas manžeteje ir automatinis oro išeidimas iš manžetės
- Didelis LCD ekranas
- Jutikliniai valdikliai
- 60 atminties pozicijų matavimo rezultatams išsaugoti, išskaitant matavimo datą ir laiką
- Veikimas naudojant maitinimo elementus arba elektros adapterį

KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIO APRAŠYMAS

A1




- ① Oro žarna
② LCD ekranas
③ Oro žarnos prijungimo lizdas
④ Pripučiama manžetė

- ⑤ Jutiklis ▲ MEM (▲/atmintis)
⑥ Jutiklis SET ▼ (nuostatos/▼)
⑦ Mygtukas START/STOP (įjungti/išjungti)
⑧ Elektros adapterio prijungimo lizdas

KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIO APRAŠYMAS

A2



① Maitinimo elementų skyriaus dagtelis
② Maitinimo elementų skyrius


③ Elektros adapteris

Skaitmeninis riešinis kraujospūdžio matuoklis

SBP 901

LT

EKRANO APRAŠYMAS



KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIO NAUDOJIMAS

1. Maitinimo šaltinio pasirinkimas

1.1 Išorinio maitinimo šaltinio naudojimas

- Su šiuo prietaisu pateiktas elektros adapteris (išvesties galia – 6 V, 1 A).
- Ijunkite elektros adapterį į prietaiso dešinajame šone esantį lizdą. Jkiškite elektros kištuką į sieninį elektros lizdą.
- Naudokite tik su šiuo prietaisu pateiktą adapterį.

1.2 Vidinio maitinimo šaltinio naudojimas

- Norint, kad prietaisas veiktu naudojant vidinį maitinimo šaltinį, reikia įdėti keturis (4) LR03/AAA tipo šarminius maitinimo elementus (4 x 1,5 V).
- Atidengkite maitinimo elementų skyriaus dangtelį ir įdékite kerutis (4) LR03/AAA tipo šarminius maitinimo elementus. Dédami maitinimo elementus, būtinai sudékite juos pagal maitinimo skyriaus viduje parodytą poliškumą. Uždenkite dangtelį.
- Maitinimo elementus reikia pakeisti naujais, kai:



Skaitmeninis riešinis kraujospūdžio matuoklis

SBP 901

– ekrane rodoma  Lo

– ekranas neryškus.

– ekranas neįjungia.

- **Svarbu:** Jeigu maitinimo elementai bus sudėti netinkamai, prietaisas ne tik neveiks, bet ir gali perkaisti. Nenaudokite vienu metu naudotų ir naujų, taip pat jvairių tipų maitinimo elementų, pvz., šarminiu maitinimo elementu ir įkraunamu maitinimo elementu.

Pastaba: Nenaudokite adapterio ir maitinimo elementų vieną metu.

2. Datos, laiko ir matavimo vienetų nustatymas

- 2.1 Prieš pradėdami daryti matavimus, nustatykite tos dienos datą, matavimo laiką ir matavimo vienetus. Išmatuoti dydžiai bus išsaugoti atmintyje kartu su matavimo data ir laiku.
- 2.2 Patirkinkite, ar prietaisas išjungtas (LCD ekranas išjungtas), arba išjunkite jį, paspausdami mygtuką START/STOP (PRADĘTI/SUSTABDYTI). Tris (3) sekundes palaikykite nuspaudę jutiklį SET ▼ (nustatyti). Pirminės sąrankos metu ekrane bus rodomi metai (2000), mėnuo (1) ir diena (1). Ekrane žybcios metai (2000).
- 2.3 Nustatykite dabartinius metus, spausdami jutiklį ▲ MEM (atmintis). Patvirtinkite nuostatą, paspausdami jutiklį SET ▼ (nustatyti). Prietaisas automatiškai ims veikti mėnesio nustatymo režimu.
- 2.4 Nustatykite esamą mėnesį, spausdami jutiklį ▲ MEM (atmintis). Patvirtinkite nuostatą, paspausdami jutiklį SET ▼ (nustatyti). Prietaisas automatiškai ims veikti dienos nustatymo režimu.
- 2.5 Nustatykite esamą dieną, spausdami jutiklį ▲ MEM (atmintis). Patvirtinkite nuostatą, paspausdami jutiklį SET ▼ (nustatyti). Prietaisas automatiškai ims veikti valandos nustatymo režimu.
- 2.6 Nustatykite esamą valandą, spausdami jutiklį ▲ MEM (atmintis). Patvirtinkite nuostatą, paspausdami jutiklį SET ▼ (nustatyti). Prietaisas automatiškai ims veikti minučių nustatymo režimu.
- 2.7 Nustatykite esamas minutes, spausdami jutiklį ▲ MEM (atmintis). Patvirtinkite nuostatą, paspausdami jutiklį SET ▼ (nustatyti). Prietaisas automatiškai ims veikti matavimo vienetų nustatymo režimu.
- 2.8 Pasirinkite matavimo vienetus – mmHg arba kPa, paspausdami jutiklį ▲ MEM (atmintis). Patvirtinkite nuostatą, paspausdami jutiklį SET ▼ (nustatyti).

Pastaba: Krauso spaudimas standartiskai matuojamas mmHG (gyvsidabrio stulpelio milimetrais).

- 2.9 Pabaigus sąranką, ekrane bus rodomas pranešimas „done“ (atlakta). Datos, laiko ir matavimo vienetų nustatymas atliktas. Tuomet prietaisas pats automatiškai išsijungs.

Pastaba: Nuostatų ribos: 2000–2050 metai, laiko formatas: 24 valandos

3. Matavimas

3.1 Pagrindiniai nurodymai, kaip pasiekti tiksliausių matavimo rezultatų

- Visada matuokite krauso spaudimą tuo pačiu paros metu, idealiausiu atveju – ryte, vidurdienį ir vakare, esant toms pačioms sąlygoms, arba taip, kaip rekomenduoja gydytojas.
- Jeigu gérėte kavos, arbatos arba rükėte cigaretę, nematuokite krauso spaudimo, kol nepraeis mažiausiai 30–45 minutės.
- Išsimaudė po karštu dušu arba karštoje vonioje, palaukite bent 20 minučių.
- Matuodami sédékite ramiai, atspalaidavę ir nekalbékite. Nejudinkite rankos, ant kurios uždėta manžetė.
- Prieš matuodami dar kartą, palaukite maždaug 4–5 minutes.

3.2 Manžetės uždėjimas ir pritvirtinimas


- Atraiškite rankovę (atraitota rankovė neturi spausčti rankos) ir uždékite manžetę ant žasto.
- Dékite manžetę 2–3 cm virš alkūnės linkio; oro žarna turi būti virš brachialinės arterijos, kaip parodyta ant manžetės esančiame paveikslėlyje.

Skaitmeninis riešinis kraujospūdžio matuoklis

SBP 901

LT

- Manžetė vyniojama tampriai, tačiau neveržiant žasto. Jeigu manžetė uždėta tinkamai, tarp jos ir žasto turi lengvai tilpti vienės pirštas.
- Dėkite dilb ant horizontalaus paviršiaus, pavyzdžiu, stalo, delnu į viršų
- Pastaba: Krauko spaudimą galima matuoti naudojant ir kairę, ir dešinę ranką. Visgi matavimo rezultatai naudojant kairę ir dešinę rankas gali skirti, todėl kiekvienai rankai būtina atlkti kelis papildomus matavimus.



3.3 Krauko spaudimo matavimas

- 3.3.1 Ijunkite prietaisą, paspaudami mygtuką START/STOP (PRADĘTI/SUSTABDYTI). LCD ekrane trum-pam užsižiebys visi rodmenys.
- 3.3.2 Jeigu manžete liko oro, ekrane trumpam bus parodytas ženklas ▼ ir oras bus išleistas. Ekrane bus rodomi matavimo vienetai 0mmHg (arba kPa) ir matavimo laikas.
- 3.3.3 Prietaisas automatiškai padidina slėgį manžetėje. Didinant slėgį manžetėje, aptinkamas pulso dažnis. Tai parodo LCD ekrane žybsintis ženklas ❤.
- 3.3.4 Tuomet manžetėje susidaręs slėgis palaiapsniu mažinamas ir automatiškai nustatomi šie duome-nys: sistolinis (SYS) ir diastolinis (DIA) spaudimas, pulso dažnis ir krauko spaudimas. Krauko spaudi-mo kategorijos aprašytos toliau esančioje lentelėje.


| Nustatytas krauko spaudimo dydis, mmHg | Krauko spaudimo kategorija | | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | Normal | Mild | Moderate | Severe |
| SYS (sistolinio spaudimo dydis) | Normalus < 140 | Nedidelė hipertenzija 140–159 | Vidutinė hipertenzija 160–179 | Didelė hipertenzija ≥ 180 |
| DIA (diastolinio spaudimo dydis) | < 90 | 90–99 | 100–109 | ≥ 110 |

Pastaba: Jeigu ekrane rodomas ženklas 🕹, prietaisas aptiko, kad matuojant spaudimą buvo ju-dinama ranka. Palaukite 4–5 minutes ir dar kartą pamatuokite spaudimą. Jeigu ekrane rodomas ženklas ❤, prietaisas aptiko aritmiją.

3.3.5 Išjunkite prietaisą, paspaudami mygtuką START/STOP (PRADÉTI/SUSTABDYTI). Jeigu prietaiso ne-išjungsite, jis automatiškai išsiungs praėjus 1 minutei nuo paskutinio matavimo. Pabaigę matuoti, nuimkite nuo žasto mančetę.

4. Duomenų išrinkimas iš atminties


- 4.1 Norédami peržiūrėti atmintyje išsaugotus matavimų rezultatus, palieskite jutiklį ▲ MEM (atmintis). Ekrane bus rodomas atminties ženklas  ir vidutiniai išsaugotų matavimo rezultatu dydžiai. Vidutinius išsaugotų matavimo rezultatu dydžius parodo ženklas .
- 4.2 Norédami peržiūrėti į atmintį įrašytus atskirus matavimus, spauskite jutiklius ▲ MEM (atmintis) or SET ▼ (nustatyti).
- 4.3 Kiekvienam matavimui apatinėje dešinėje ekrano dalyje pakaitomis bus rodomi šie duomenys: matavimų eilės numeris / bendras matavimų skaičius, mėnuo/diena ir laikas, kada buvo darytas matavimas.



- 4.4 Paskiausiai atmintyje išsaugotam matavimui priskiriamas 1 eilės numeris. Maksimaliai atmintyje galima išsaugoti 60 matavimų. Kai tik atmintis bus maksimaliai užpildyta, įrašius kiekvieną naują matavimą, seniausiai padarytasis bus ištrintas.

5. Atminties ištynimas

- 5.1 Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas (LCD ekranas išjungtas), arba išjunkite ji, paspaudami mygtuką START/STOP (PRADÉTI/SUSTABDYTI). Tris (3) sekundes palaikykite nuspaudę jutiklį MEM ▲ (atmintis). Ekrane pasirodys pranešimas „del all“ (ištrinti viską).
- 5.2 Norédami patvirtinti, kad būtų ištrinti visi atmintyje saugomi matavimų duomenys, paspauskitė mygtuką SET ▼ (nustatyti). Ekrane bus rodomi pranešimai „del“ (trinti) ir „done“ (atlikta). Prietaisas pats automatiškai išsiungs.
- 5.3 Vėliau atidarius atmintį, erkane nebus rodomi jokie duomenys.

E

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS

Šiame skyriuje rasite problemų, su kuriomis galite susidurti naudodami šį prietaisą, sprendimų būdus. Jeigu vadovaujantis pateiktais nurodymais problemos išspręsti nepavyktų, susisiekite su įgaliotuoju techninio aptarnavimo centru.

| Problema / klaidos pranešimas | Galima priežastis | Galimas sprendimo būdas |
|---|--|---|
| Paspaudus mygtuką START/STOP (PRADÉTI/SUSTABDYTI), ekranas nejsijungia. | Išeikvoti maitinimo elementai. | Pakeiskite maitinimo elementus naujais. |
| | Netinkamai įdėti maitinimo elementai. | Dėdami maitinimo elementus, būtinai sudėkite juos pagal maitinimo skyriaus viduje parodytą polišumą. |
| | Adapteris neįjungtas į elektros lizdą. | Išjunkite adapterio elektros kištuką į maitinimo lizdą. |
| Ekrane rodomi ženklai + | Beveik išeikvoti maitinimo elementai. | Pakeiskite maitinimo elementus naujais. |
| E1 | Manžetė neuždėta ant žasto arba apvyniota per laisvai. | Išjunkite prietaisą, paspausdami mygtuką START/STOP (PRADÉTI/SUSTABDYTI). Uždékite manžetę ant žasto pagal nurodytus, pateiktus skyriuje „Manžetės uždėjimas ir pritvirtinimas“, ir pakartokite matavimą. |
| E2 | Manžetė uždėta per daug užveržta. | Išjunkite prietaisą, paspausdami mygtuką START/STOP (PRADÉTI/SUSTABDYTI). Uždékite manžetę ant žasto pagal nurodytus, pateiktus skyriuje „Manžetės uždėjimas ir pritvirtinimas“, ir pakartokite matavimą. |
| E3 | Viršytas manžetėje esantis slėgis. | Palaukite 4–5 minutes ir dar kartą pamatuokite spaudimą. |
| E4 | Matuojant prietaisais aptiko rankos judesj. | Sujudinus ranką, gali būti paveiktas matavimo rezultatas. Palaukite 4–5 minutes ir dar kartą pamatuokite spaudimą. |
| EE9, EE10, E21 | Matavimo klaida. | Palaukite 4–5 minutes ir dar kartą pamatuokite spaudimą. |



Skaitmeninis riešinis kraujospūdžio matuoklis

SBP 901

Jeigu ekrane rodomi klaidos pranešimai formatais E + skaitmeninis kodas arba EE + skaitmeninis kodas, kurių šioje lentelėje néra, išjunkite prietaisą, išimkite iš jo maitinimo elementus arba ištraukite elektros adapterį iš sieninio elektros lizdo. Šiek tiek palaukite, tuomet vėl jdékite maitinimo elementus arba išjunkite elektros adapterį i sieninį elektros lizdą. Po kelių minučių matavimą pakartokite. Jei problema išlieka, kreipkitės į įgaliotąjį techninio aptaravimo centrą.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

- Prietaisas visada privalo būti švarus. Nušluostykite dulkes šiek tiek drégna šluoste.
- Neplaukite šio prietaiso arba pripučiamos manžetės po tekančiu vandeniu; nemerkite jos į vandenį.
- Valymui nenaudokite šveičiamųjų valymo priemonių arba benzino. Kitaip prietaisas gali būti sugadintas.

SAUGOJIMAS

- Jeigu ilgai nenaudosite gaminio, išmkite iš jo maitinimo elementus.
- Saugokite prietaisą nuo smūgių; nenumeskite jo.
- Laikykite prietaisą švarioje, sausoje, vaikams nematomomoje ir pasiekiamoje vietoje. Saugokite prietaisą nuo tiesioginių Saulės spinduliu arba didelių temperatūros pokyčių.

KALIBRAVIMAS

Patarimas: Siekiant užtikrinti matavimo rezultatų tikslumą, rekomenduojame kas du naudojimo metus atlikti jo kalibravimą. Visus su kalibravimo darbais susijusias išlaidas padengia klientas.

ELEKTROMAGNETINIAI TRUKDŽIAI

Norédami išvengti matavimų netikslumų, kuriuos sukelia elektromagnetiniai trukdžiai, nenaudokite šio prietaiso šalia mobilijų telefonų arba mikrobangų krosnelių.

STANDARTŲ LAIKYMASIS

Šis prietaisas atitinka europines normas:

EN 60601-1 Elektrinė medicinos įranga – 1 dalis: Bendrieji būtinisos saugos ir esminių eksplotacinių charakteristikų reikalavimai

EN 60601-1 Elektrinė medicinos įranga – 1–2 dalys: Bendrieji būtinisos saugos ir esminių eksplotacinių charakteristikų reikalavimai – gretutinis standartas: Elektromagnetinis suderinamumas – reikalavimas ir testai

EN 1060-1 Netiesioginiai kraujospūdžio matuokliai – 1 dalis: Bendrieji reikalavimai

EN 1060-3 Netiesioginiai kraujospūdžio matuokliai – 3 dalis: Papildomieji elektromechaninių kraujospūdžio matavimo sistemų reikalavimai

Skaitmeninis riešinės kraujospūdžio matuoklis

SBP 901

LT

CE
0123

Šis prietaisas atitinka Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.



Gamybos data pažymėta prietaiso techninių duomenų lentelėje.



Gamintojas: Zhongshan Transtek Electronics Co., Ltd
Jinan Road, Minzhong, Zhongshan, Guangdong, China (Kinija)



Igaliotasis atstovas ES šalyje: MDSS – Medical Device Safety Service GmbH,
Schiffgraben 4130175, Hannover, Germany (Vokietija)

TECHNINIAI DUOMENYS

| | |
|--|--|
| Matavimo metodas | Oscilometrinis |
| Ekranas | LCD, ekrano dydis 150 × 34 mm |
| Atmintinės talpa | 60 matavimų |
| Matavimo ribos | Spaudimas: 0–300 mmHg (0–40 kPa) Pulsas: 40–199 dūžiai/minutę |
| Matavimo tikslumas | Spaudimas: ±3 mmHg (0,4 kPa) esant 15–25 °C aplinkos temperatūrai ±6 mmHg (0,8 kPa) esant 10–14 °C ir 26–40 °C aplinkos temperatūrai Pulsas: ±5 % |
| Reguliuojamas manžetės ilgis | 22–42 cm |
| Maitinimo šaltinis | 4 x LR03/AAA maitinimo elementai arba elektros adapteris; įvesties galia: 100–240 V~, 50–60 Hz, 400 mA, išvesties galia: 6 V⎓, 1 A |
| Apsaugos nuo elektros smūgio saugos klasė | Taikoma B tipo dalis |
| Apsaugos nuo elektros smūgio klasė | I saugos klasė – naudojant vidinį maitinimo šaltinį (maitinimo elementus) II saugos klasė – naudojant išorinį maitinimo šaltinį (adapterį) |
| Apsauga nuo vandens poveikio | IPX0 |
| Naudojimo sauga šalia degių anestezavimo mišinių | Prietaisais netinkamas naudoti šalia degių anestetiko ir oro mišinių arba degių anestetiko ir deguonies mišinių, arba mišinių, kuriuose yra azoto oksidų |
| Naudojimo režimas | Nepertraukiamas naudojimas su trumpalaikiu jkrovimu |
| Naudojimo sąlygos | Aplinkos temperatūra: 10–40 °C, drėgnumas ≤ 80 % |
| Saugojimas | Aplinkos temperatūra: -20–60 °C, drėgnumas 10–93 % |
| Prietaiso matmenys | 200 × 60 × 56 mm |
| Prietaiso svoris | 300 g (be maitinimo elementų) |
| Priedai | Pripučiama manžetė, 4 x LR03/AAA tipo šarminiai maitinimo elementai, elektros adapteris, naudojimo instrukcija |

Pasilikame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

NAUDOTŲ MAITINIMO ELEMENTŲ IŠMETIMAS

Maitinimo elementuose gali būti aplinkai kenksmingų sudedamuju dalių, todėl ju negalima šalin-
ti su iprastinėmis būtinėmis atliekomis. Nuneškite maitinimo elementus į atitinkamus surinkimo
punktus, kur užtikrinamas ekologiškas šalinimas. Kontaktinę artimiausio surinkimo punkto savo
mieste informaciją gali gauti savivaldybėje arba iš pardavėjo.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAIŠŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA



Šis ant gaminii pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia,
kad naudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su stan-
artinėmis būtinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdibrti ar pakei-
sti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo
punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sajungos valstybėse narėse arba ki-
tose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti
vietos pardavejams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius
ištaklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas
netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje
arba artimiausiam atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus,
už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sajungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos
teiraukitės pas savo pardavėjá arba tiekėjá.

Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sajungos šalyse

Šis ženklas galiuoja Europos Sajungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikia-
mos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietas savivaldybėje arba pas
savo pardavėjá. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamu-
mo ir elektros saugos reikalavimus.