






Návod k použití**1. Uvedení do provozu**

Vložte baterii nebo odstraňte izolační proužek.	
Postavte váhu na pevný a rovný podklad.	
Váhu možno přepínat.	

2. Vážení


Postavte se na váhu.	
Během vážení stůjte klidně!	
Upozornění: V případě prvního použití a změny místa.	

3. Chybová hlášení

Vybité baterie	
Překročení maximální nosnosti	

4. Nebezpečí uklouznutí**Obecné pokyny**

- Zatížitelnost je max. 150 kg (330 lb / 24 st), dělení 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Čištění: Váhu můžete čistit pomocí navlhčeného hadříku, na který můžete dle potřeby nanést malé množství mycího prostředku. Nikdy neponořujte váhu do vody. Nikdy ji také neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Váhu chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy, elektromagnetickými poli a blízkými tepelnými zdroji.
- Nestoupejte z jedné strany na samý okraj váhy: nebezpečí převrnutí!
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí!
- Není určeno pro komerční použití.
- Pokud budete mít další dotazy k používání našich přístrojů, obraťte se prosím na Vašeho prodejce nebo na zákaznický servis.
- Před každou reklamací nejdříve zkontrolujte baterie a případně je vyměňte.
- Opravy mohou provádět jen zákaznické servisy nebo autorizovaní obchodníci.
- Použité a úplně vybité baterie a akumulátory musí být odklizeny do speciálně označených sběrných nádob, do sběren nebezpečného odpadu nebo do specializovaných elektro prodejen. Podle zákona jste povinni baterie likvidovat.
- Upozornění: Na bateriích s obsahem škodlivin se nacházejí následující symboly:
Pb = baterie obsahuje olovo, Cd = baterie obsahuje kadmium, Hg = baterie obsahuje rtuť.
- Při likvidaci materiálů dodržujte místní předpisy. Likvidaci přístroje provádějte v souladu s nařízením o elektrických a elektronických starých přístrojích 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V případě dotazů se obraťte na příslušný komunální úřad, kompetentní ve věci likvidace odpadů.

**KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:**

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamacie / servis

Hlučov 1353




250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Česká republika

Tel.: +420 326 320 662, E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz, www.borgy.cz



Návod na použitie**1. Uvedenie do prevádzky**

Vložte batériu alebo odstráňte izolačný prúžok.	
Postavte váhu na pevný a rovný podklad.	
Váhu možno prepínať.	

2. Váženie


Postavte sa na váhu.	 Quickstart
Počas váženia stojte pokojne!	
Upozornenie: V prípade Beurer prvého použitia a zmeny miesta.	

3. Chybové hlásenia

Vybité batérie	
Prekročenie maximálnej nosnosti	

4. Nebezpečenstvo pošmyknutia**VŠEOBECNÉ POKYNY**

- Zaťažiteľnosť je max. 180 kg (396 lb / 28 st), delenie 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Čistenie: Váhu môžete čistiť pomocou navlhčenej handričky, na ktorú môžete podľa potreby naniesť malé množstvo umývacieho prostriedku. Nikdy neponárajte váhu do vody. Nikdy ju tiež neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Váhu chráňte pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemikáliami, silnými teplotnými výkyvmi, elektromagnetickými poľami a blízkymi tepelnými zdrojmi.
- Nestavajte z jednej strany na samý okraj váhy: nebezpečenstvo prevrhnutia!
- Obalový materiál udržiajte mimo dosahu detí!
- Nie je určené pre komerčné použitie.
- Ak budete mať ďalšie otázky k používaniu našich prístrojov, obráťte sa prosím na Vášho predajcu alebo na zákaznícky servis.
- Pred každou reklamáciou najskôr skontrolujte batérie a prípadne ich vymeňte.
- Opravy môžu vykonávať len zákaznícke servisy alebo autorizovaní obchodníci.
- Použité a úplne vybité batérie a akumulátory odpratajte do špeciálne označených zberných nádob, do zberných nebezpečného odpadu alebo do špecializovaných elektro predajní. Podľa zákona ste povinní batérie likvidovať.
- Upozornenie: Na batériách s obsahom škodlivín sa nachádzajú nasledujúce symboly:
Pb = batéria obsahuje olovo, Cd = batéria obsahuje kadmium, Hg = batéria obsahuje ortuť.
- Pri likvidácii materiálov dodržujte miestne predpisy. Prístroj zlikvidujte podľa smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Ak máte otázky, obráťte sa na príslušný komunálny úrad, ktorý má na starosti likvidáciu.

**KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:**

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

BORGÝ CZ, a.s.

Reklamácie / servis, Hlučov 1353, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Česká republika

Tel.: +420 326 320 662, E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz